

ingresso alla proprietà dei coniugi (da sx verso dx, un primo cancello per le persone, un secondo cancello per le auto)



dopo entrati dal cancello:

attraverso l'arco si entra salendo alcuni gradini, all'appartamento dei coniugi, piano terra e da questo attraverso una scala interna, si sale al primo piano /

in fondo invece attraversando la strada dove si vedono le auto parcheggiate, si accede all'appartamento abusivo dove invece vive la figlia con la sua famiglia



Stessa foto di prima, vista con una angolazione diversa, si vede meglio, il lato davanti, del piano terra e del primo piano dei coniugi e l'arco che permette l'accesso all'appartamento salendo alcuni gradini



Alcuni gradini sembrano abusivi, come meglio descriverà il CTU

Parte posteriore dell'immobile

In basso (piano terra) si vede l'appartamento abusivo

In alto si vede il primo piano dell'appartamento dei coniugi (quindi non il piano terra che si accede dall'arco - terza foto - e poi dal piano terra, si accede con una scala interna al primo piano)


Solo la parte sx dell'immobile è di proprietà dei coniugi; mentre la parte dx appartiene ad altro proprietario (negli atti risulta una divisione dell'immobile prima in comunione e poi la vendita ai coniugi della parte sx)



Da questa foto si nota meglio la parte sx (dei coniugi) e la parte dx (di altro proprietario)



c'è un piccolo giardino e una costruzione in legno, guardano la parte posteriore dell'immobile, la costruzione di legno si trova sul lato dx



Come si entra (dopo l'arco / piano terra, appartamento dei coniugi) c'è un piccolo corridoio e a dx c'è la sala (mentre a sx la cucina), in fondo un bagno



Sala vista dalla parte opposta, si nota la scala che permette l'accesso al I piano, alcuni gradini e alcune aperture sul muro, sembrano abusivi, come meglio descriverà il CTU




La cucina a sx



Il bagno (in fondo al corridoio)




Il piccolo corridoio, si vede la porta di ingresso, al piano terra, da questa angolazione, a sx la sala, a dx la cucina, dietro il bagno



Come si sale le scale (quindi si passa dal piano terra al primo piano, sempre dell'appartamento dei coniugi) c'è un corridoio:

sul lato sx del corridoio, si accede a diverse stanza e in fondo al corridoio c'è un'altro bagno;

nella foto si vede la prima stanza (dei coniugi), dove sono i panni c'è una apertura su un balcone, entrambi (apertura e balcone) dovrebbero essere abusivi, come meglio descriverà il CTU



Balcone esterno



Altra camera a sx (dei figli)



Altra camera a sx (dei figli)



Bagno in fondo al corridoio



Foto dal primo piano (lato posteriore dell'immobile):

il primo tetto in rosso copre una parte dell'appartamento abusivo (prolungamento del locale autorimessa) dove vivono in comodato la figlia e la famiglia di questi; il secondo tetto in rosso a sx è la costruzione in legno presente nel giardino; mentre il terzo tetto in rosso a dx non appartiene alla proprietà dei coniugi

sul lato dx si vede il corridoio dei coniugi, che permette l'accesso all'appartamento abusivo dove vive la figlia in comodato (viene usato anche come parcheggio delle auto, corridoio sempre di proprietà dei coniugi)



Da questa porta (di fronte al furgone bianco, con i materassini gialli) si accede all'appartamento abusivo dove vive la figlia con la sua Famiglia)



Sala dell'appartamento dove vive la figlia, è un prolungamento abusivo del locale autorimessa



Sempre la sala vista da una angolazione diversa: si vede la cucina che si accede dalla sala e subito a dx un piccolo corridoio che conduce alla porta d'ingresso all'appartamento



La cucina



Sempre la sala tenendo le spalle alle finestre: a sx (dove c'è il quadro c'è il piccolo corridoio che conduce alla porta d'ingresso) in fondo alla foto un corridoio che porta a tre stanze: una a sx (camera da letto dei bambini) una a dx (ripostiglio) e una in fondo (camera da letto della figlia)



ripostiglio





Camera da letto della Figlia



il bagno



Camera da letto dei figli della Figlia

