

**Esecuzione Immobiliare Post Legge 80
Numero di Ruolo Generale: 86/2018**

**ALLEGATO 7
RILIEVO FOTOGRAFICO**



01: Prospetto su via Bordonaro



02: Ingresso Civ. n. 30 da Via
Bordonaro



03: Scala di accesso all'Unità Immobiliare



04: Corridoio/Disimpegno



05: Cucina/Soggiorno



06: Cucina/Soggiorno



07: Camera 1



08: Camera 1



09: Camera 2



10: Vano



10: Vano: Superficie abusiva con accesso al cortile interno.



11: Wc



12: Vista del cortile interno dalla camera 1.