

**Esecuzione Immobiliare Post Legge 80  
Numero di Ruolo Generale: 86/2018**

**ALLEGATO 3  
Rilievo fotografico**





01: Prospetto Unità Edilia su via Bordonaro



02: Ingresso Civ. n. 30 da Via Bordonaro





03: U.I. P.T. – Proprietà

– Soffitto Soggiorno/Pranzo



04: U.I. P.T. – Proprietà

– Soffitto Soggiorno/Pranzo



05: U.I. P.T. – Proprietà

– Soffitto Wc





06: U.I. P.T. – Proprietà


– Angolo Cottura “Sottoscala”;



07: U.I. P.T. – Proprietà

– Soffitto Angolo Cottura “Sottoscala”;





08: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Corridoio e zona lavanderia sul retro;



09: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Corridoio e zona lavanderia sul retro;



10: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Sotto Scala zona lavanderia sul retro;





11: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Sotto Scala zona lavanderia sul retro;




12: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Sotto Scala zona lavanderia sul retro;



13: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Soffitto corridoio e lavanderia sul retro;





14: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Ripostiglio privo di infisso;



15: U.I. P.1. – Cespite Pignorato – Guano di volatili depositato nel ripostiglio;





16: Scala comune esterna che Conduce  
terrazzo



17: Vista Esterna Cespite Pignorato  
“Zona Lavanderia”



18: Copertura Piana non accessibile corrispondente alla zona lavanderia  
del Cespite Pignorato;





19: Stato di degrado conservativo della Copertura Piana accessibile dalla scala esterna comune



20: Stato di degrado conservativo della Copertura Piana accessibile dalla scala esterna comune

