



FOTO 1 – Vista del prospetto anteriore del fabbricato quadrifamiliare e della corte non divisa



FOTO 2 – Vista del prospetto posteriore e laterale del fabbricato quadrifamiliare e della corte non divisa





FOTO 3 – Vista delle 2 unità immobiliari a sinistra, sub 1-2 e 501-502-503, con lavorazioni più avanzate



FOTO 4 – Vista delle 2 unità immobiliari a destra, sub 504-505-506 e 507-508-509, con lavorazioni meno avanzate



FOTO 5 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 6 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2




FOTO 7 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 8 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 9 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 10 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2





FOTO 11 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 12 – Vista dell’unità immobiliare sub 1-2



FOTO 13 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503



FOTO 14 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503





FOTO 15 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503



FOTO 16 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503



FOTO 17 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503



FOTO 18 – Vista dell’unità immobiliare sub 501-502-503





FOTO 19 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506




FOTO 20 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506



FOTO 21 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506



FOTO 22 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506



FOTO 23 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506



FOTO 24 – Vista dell’unità immobiliare sub 504-505-506



FOTO 25 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509



FOTO 26 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509





FOTO 27 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509



FOTO 28 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509





FOTO 29 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509



FOTO 30 – Vista dell’unità immobiliare sub 507-508-509





FOTO 31 – Vista dello stato della corte esterna non divisa tra le 4 unità immobiliari

