


RGE 129/2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE  
APPARTAMENTO VICO II CAPRERA N. 2 - ARBUS



ARBUS SEZ. G Fg. 9 mapp. 957

FOTO 01 - VISTA D'INSIEME



Sez. G Fg. 9 5mapp. 957

FOTO 02 - VISTA DALL'ALTO



ARBUS SEZ. G Fig. 9 mapp. 957

FOTO 03 - VISTA IMMOBILE DAL VICO II CAPRERA



FOTO 04 - VISTA EDIFICIO DA SUD-EST



FOTO 05 - VISTA EDIFICIO DA NORD-OVEST



FOTO 06 - CANCELLO D'INGRESSO



FOTO 07 - CORTILE INGRESSO



FOTO 08 - SOGGIORNO INGRESSO



FOTO 09 - DISIMPEGNO E SCALE



FOTO 10 - SCALE DAL DISIMPEGNO



FOTO 11 - SCALE E PORTA ALLA CUCINA



FOTO 12 - CUCINA



FOTO 13 – CUCINA



FOTO 14 - BAGNO PIANO TERRA E LUCERNAI



FOTO 15 - BAGNO PIANO TERRA



FOTO 16 - ARRIVO SCALE AL PIANO PRIMO



FOTO 17 - DISIMPEGNO PIANO PRIMO



FOTO 18 - LUCE SCALE DAL LETTO 2



FOTO 19 - LETTO 2



FOTO 20 - LETTO 2 ACCESSO AL BALCONE




FOTO 21 - BALCONE



FOTO 22 – BALCONE



FOTO 23 – LETTO 1



FOTO 24 – BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 25 – BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 26 – DETTAGLIO COPERTURA VISTA DAL TERRAZZO



FOTO 27- TERRAZZO PIANO PRIMO



FOTO 28 - TERRAZZO PIANO PRIMO