

Inquadramento



Foto 1. Inquadramento abitato di Maracalagonis



Foto 2. Dettaglio area in cui ricadono i beni pignorati.





Foto 5. Inquadramento sulla via Nuoro



Foto 6. Accesso sulla via Nuoro n° 19.



Magazzino/Negozio - Gli Interni

Piano Terra



Foto 31. Il locale magazzino/negozio con sul cortile di via Nuoro.




Foto 32. Altra vista del locale magazzino/negozio con la scala che conduce al soppalco.



Magazzino/Negozio - Gli Interni
Piano Primo



Foto 33. L'ufficio nel soppalco.



Foto 34. Altra vista dell'ufficio.



Viste dal cortile interni lato via Nuoro



Foto 35. Il cortile con accesso da via Nuoro 19.



Foto 36. Vista dell'ingresso al magazzino/negozio dal cortile e de locale che ospita il bagno sulla destra.





Foto 37. Il loggiato/gazebo e sulla destra la partizione non autorizzata.




Foto 38. Vista interna della partizione realizzata sotto il loggiato/gazebo.

