


CESPITE 3
ALLEGATO 01:
“DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA”





FRONTE LATO RIMINI




PERGOTENDA REALIZZATA SENZA AUTORIZZAZIONE



FRONTE LATO MISANO




INGRESSO



RISTORANTE




RISTORANTE




RISTORANTE




CUCINA




SALETTA RISTORANTE



BAGNO



BAGNO DIVERSAMENTE ABILI



ACCESSO AL PIANO 1





SPOGLIATOIO AL PIANO 1




BAGNO PERSONALE AL PIANO 1

SUBALTERNO 75 – TERRAZZO DI COPERTURA CON ACCESSO DAL SUB. 99











CORTE ESCLUSIVA




CUCINA-SOGGIORNO




BAGNO




CAMERA



RIPOSTIGLIO



SOGGIORNO




CABINA ARMADIO



BAGNO



CAMERA




BAGNO



DISIMPEGNO DI INGRESSO



SOGGIORNO-PRANZO



ANGOLO COTTURA




BAGNO



DISIMPEGNO



CAMERA



CAMERA



CABINA ARMADIO