

# RELAZIONE FOTOGRAFICA (Luglio 2023)

Causa Civile n° 65/2022 R.g.E Immobiliare

Immobili siti nel Comune di Orotelli (NU), censiti in catasto come segue: NCEU fg 16 part. 330 sub 1 graffato particella 649 sub 3.



FOTO 1-Vista frontale dell'edificio,



FOTO 2- Vista laterale su via S.Antonio.

## Piano Terra ( locale commerciale)



FOTO 3 - Vista della sala principale dell'attività commerciale.



FOTO 4 - Vista della sala laterale.




FOTO 5- Disimpegno fronte ai servizi .




FOTO 6-7- Servizio e particolare della finestra.



FOTO 8\_ Particolare del solaio della sala principale al piano terra.

## Piano Primo



FOTO 9-. scala di accesso ai piani



FOTO 10-. Ufficio



FOTO 11 12-. Disimpegno e servizio al piano primo



FOTO 13-. ufficio



FOTO 14-15. Particolare sui solai delle stanze a destinazione ufficio



FOTO 16 – Particolare della pavimentazione. Al piano primo

## *Piano secondo*



FOTO 17-18. Disimpegno sulla scala che porta al piano secondo e terrazza praticabile




FOTO 19.20- Soffitta e particolare dell'infisso originale



FOTO 21 - vista della soffitta



FOTO 22 – particolare della copertura vista dalla soffitta  
( in evidente stato di degrado)



FOTO 23 – Particolare della struttura della copertura sopra il vano scala  
( in evidente stato di degrado)

## La terrazza praticabile al piano secondo



FOTO 24 – La terrazza



FOTO 25 - Parapetto della terrazza



FOTO 26 – Particolare del cornicione.