



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023
07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41



pag. 1





Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9




Foto n. 10



Foto n. 11



Foto n. 12



Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 13



Foto n. 14



Foto n. 15



Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023
07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41

INGEGNERIA DELLA PROVINCIA
DI PERUGIA
Sezione A
N° 2089
DOTTORSA INGEGNERE
SILVIA CAPALDI
SEZIONE CHIMICA E APPLICATA
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

pag. 3





Foto n. 19



Foto n. 20



Foto n. 21



Foto n. 22



Foto n. 23



Foto n. 24

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 25



Foto n. 26



Foto n. 27



Foto n. 28



Foto n. 29




Foto n. 30

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 31



Foto n. 32



Foto n. 33



Foto n. 34



Foto n. 35



Foto n. 36

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 37



Foto n. 38



Foto n. 39



Foto n. 40



Foto n. 41




Foto n. 42



Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 43



Foto n. 44



Foto n. 45



Foto n. 46




Foto n. 47



Foto n. 48

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 49



Foto n. 50



Foto n. 51



Foto n. 52



Foto n. 53



Foto n. 54

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 55



Foto n. 56



Foto n. 57



Foto n. 58



Foto n. 59



Foto n. 60

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 61



Foto n. 62



Foto n. 63



Foto n. 64



Foto n. 65



Foto n. 66

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 67



Foto n. 68



Foto n. 69



Foto n. 70



Foto n. 71



Foto n. 72

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 73



Foto n. 74



Foto n. 75



Foto n. 76



Foto n. 77




Foto n. 78

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 79



Foto n. 80



Foto n. 81



Foto n. 82




Foto n. 83



Foto n. 84

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 85



Foto n. 86



Foto n. 87



Foto n. 88



Foto n. 89



Foto n. 90

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 91



Foto n. 92



Foto n. 93



Foto n. 94



Foto n. 95




Foto n. 96

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 97



Foto n. 98



Foto n. 99



Foto n. 100



Foto n. 101



Foto n. 102

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 103



Foto n. 104



Foto n. 105



Foto n. 106



Foto n. 107



Foto n. 108

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 109



Foto n. 110



Foto n. 111




Foto n. 112



Foto n. 113



Foto n. 114



Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 115



Foto n. 116



Foto n. 117



Foto n. 118



Foto n. 119



Foto n. 120

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 121



Foto n. 122



Foto n. 123





Foto n. 124



Foto n. 125



Foto n. 126



Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41





Foto n. 127



Foto n. 128



Foto n. 129



Foto n. 130



Foto n. 131



Foto n. 132

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 133



Foto n. 134



Foto n. 135



Foto n. 136



Foto n. 137



Foto n. 138

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41






Foto n. 139



Foto n. 140



Foto n. 141



Foto n. 142



Foto n. 143



Foto n. 144

Allegato n. 22: documentazione fotografica dei sopralluoghi dei giorni 19.04.2023 e 07.07.2023 relativa ai beni siti in Marsciano (PG), Loc. San Pastore n. 41

