



ALLEGATO N. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



01_inquadramento territoriale




02_vista aerea Google maps



03_facciata Sud-Est



04_ingresso dal civico n. 128 int 123




05_dettaglio porta



06_facciata Sud-Ovest




07_facciata Sud-Ovest



08_ingresso da strada interna



09_dettaglio porta ingresso secondario



10_scala ingresso secondario



11_servizio igienico



12_servizio igienico



13_locale 1



14_locale 1




15_locale 2



16_dettaglio serramenti locale 2




17_locale 2



18_locale 3



19_locale 3



20_dettaglio locale 3



21_locale 4



22_locale 4



23_locale 5



24_locale 5



26_ingresso locale 6



27_locale 6






28_locale 6



29_dettaglio uscita sicurezza



30_locale 7



31_dettaglio serramenti locale 7



32_lastrico solare confinante




33_locale 8



34_locale 8



35_dettaglio infiltrazioni



36_locale 9



37_locale 9



38_dettaglio infiltrazioni



39_locale 10




40_locale 10



41_locale sgombero




42_locale 11



43_locale 11



44_corridoio



45_scala ingresso principale




46_sbarco scala al Piano primo



46_servizi igienici



47_servizi igienici



48_servizi igienici



49_servizi igienici



50_servizi igienici