



**FOTO 1** – Vista dalla strada provinciale verso il caseggiato (verso Est).



**FOTO 2** – Vista dalla strada provinciale verso il Granieri (verso Ovest).



**FOTO 3** – Vista dalla strada provinciale verso il caseggiato (verso Est).



**FOTO 4** – Caseggiato lato Ovest.



**FOTO 5** – Caseggiato lato Nord.



**FOTO 6** – Caseggiato lato Sud.



**FOTO 7** – Caseggiato lato Sud-Ovest.



**FOTO 8** – Caseggiato lato Sud-Est



**FOTO 9** – Accesso al fondo, cancello, tettoia, deposito macchine.



**FOTO 10** – Accesso al fondo, cancelli, abitazione part. 265 sub 2, tettoia, deposito macchine.



**FOTO 11** – Fabbricato ad uso abitazione, part. 265 sub. 2, prospetto Est.



**FOTO 12** – Fabbricato ad uso abitazione, part. 265 sub. 2, prospetto Sud-Ovest.



**FOTO 13** – Fabbricato ad uso abitazione, part. 265 sub. 2, prospetto Ovest.



**FOTO 14** – Fabbricato ad uso abitazione, part. 265 sub. 2, interno.



**FOTO 15** – Fabbricato ad uso abitazione, part. 265 sub. 2, interno.



**FOTO 16** – Accesso alla corte 2.



**FOTO 17** – Corte 2, deposito e ufficio, part. 265 sub. 1. Prospetto sud.



**FOTO 18** – Deposito e ufficio, part. 265 sub. 1. Prospetto nord.



**FOTO 19** – Interno deposito, part. 265 sub.1.



**FOTO 20** – Interno ufficio, part. 265 sub.1.



**FOTO 21** – Interno ufficio, part. 265 sub.1.



**FOTO 22** – Deposito-porcile e officina. Accesso corte 3.



**FOTO 23** – Deposito-porcile e officina. Corte 5.



**FOTO 24** – Deposito-porcile prospetto ovest. Corte3.



**FOTO 25** – Interno deposito-porcile.



**FOTO 26** – Interno deposito-porcile.



**FOTO 27** – Interno officina



**FOTO 28** – Deposito – stalla. Cortile 3



**FOTO 29** – Deposito – stalla e porcile. Cortile 3



**FOTO 30** – Deposito – stalla e porcile. Prospetto Nord.



**FOTO 31** – Interno deposito – stalla. Cortile 3



**FOTO 32** – Interno porcile. Cortile 3.



**FOTO 33** – Interno cortile 3.



**FOTO 34** – Tettoia cortile 4.



**FOTO 35** – Cortile 4.



**FOTO 36** – Ponoramica da sud.



**FOTO 37** – Pozzo trivellato -Casetta deposito e quadro comandi – part. 192.



**FOTO 38** – Due vasche irrigue in c.a. nella part. 267.



**FOTO 39** – Vasca irrigua in c.a. nella part. 267.



**FOTO 40** – Casotto deposito attrezzi lato Ovest nella part. 267.



**FOTO 41** – Vasca in terra nella part. 271



**FOTO 42** – Vasca in terra ed opere di adduzione - part. 271



**FOTO 43** – Fondo lato Ovest. Foto da confine ovest verso est.



**FOTO 44** – Fondo lato Ovest. Foto da centro verso ovest (vasca in c.a.).



**FOTO 45** – Fondo lato Est. Foto da centro verso est (vasca interrata).