

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porzioni "A e B" – Agriturismo/Ristorante



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Viste interne alla struttura in legno da demolire





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne zona cucina




Viste interne zona camere



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne zona camere



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne zona soffitta




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porzione "C" – Agriturismo/Abitazione



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Primo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Seminterrato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porzione "D" – Stalla/Magazzino




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porzione "E" – Abitazione da demolire



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porzione "F" – Fienile



Porzione "G" – Stalla



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne



Porzione "H" – Agriturismo/Abitazione



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Viste interne – Piano Primo






DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Primo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Seminterrato/Terra (parte monopiano)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Seminterrato/Terra locali accessori (Magazzini blocco monopiano)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste interne – Piano Seminterrato/Terra locali accessori (Magazzini edificio principale)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Viste Rimessa – adiacente alla struttura principale




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Viste Rimessa da demolire



Porzione "I" – Piscina e camminanti



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Opere da rimuovere posizionate su terreni agricoli Lotto 1



Opere da rimuovere posizionate su terreni agricoli Lotto 2



Manufatto insistente sulla part.lla 564 non censito al C.U.

