



VISTE GENERALI

FOTO N° 1




FOTO N° 2



VISTE PARTI ESTERNE

FOTO N° 3




FOTO N° 4



VISTA SOMMARIO PASSO

FOTO N° 5



VISTE INGRESSO

FOTO N° 6




FOTO N° 7




FOTO N° 8





FOTO N° 9






FOTO N° 11



VISTA VERSO VALLE





FOTO N° 13



INTERNI



FOTO N° 15




FOTO N° 16




FOTO N°17




FOTO N° 18



FOTO N° 19




FOTO N° 20





FOTO N° 21



FOTO N° 22



FOTO N° 23



- studio tecnico Via per Camaiore n° 12/E, S.Marco LUCCA – tel. 0583.426455

FOTO N° 24




FOTO N° 25




FOTO N° 26




FOTO N° 27




FOTO N° 28



ESTERNI

FOTO N° 29




FOTO N° 30