

ALLEGATO 7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTI ESTERNI





PORTICO D'INGRESSO AL NEGOZIO (EX SUBALTERNO 16)




AMBIENTI INTERNI









BAGNO DEL PERSONALE CON INFILTRAZIONI D'ACQUA









W.C. ZONA LABORATORIO
CON INFILTRAZIONI D'ACQUA

