

**Documentazione fotografica**  
**Orune CF Fig. 28 pt. 1866 cat. A/3**



**1. Inquadramento Stimatrix Formaps\_Orune CF Fig. 28, map 1866.**



**2. Vista principale da C.so Repubblica, snc.**



**3. Vista Est con ingresso all'abitazione.**



**4. Vista corte. Sullo sfondo cancello che da accesso al bene dalla pubblica via.**



**5. Cucina rustica.**



**6. Ripostiglio collegato alla cucina rustica.**


**Documentazione fotografica**  
**Orune CF Fg. 28 pt. 1866 cat. A/3**



**7. Tettoia.**



**8. Tettoia vista dal balcone del piano primo.**



**9. Vista corte interna dal piano primo.**



**10. Terrazza piano primo. Riserva idrica non in uso.**



**11. Accesso alla copertura del piano primo.**



**12. Piano copertura.**

Documentazione fotografica  
Orune CF Fg. 28 pt. 1866 cat. A/3



13. Ingresso/scale. Vista verso la cucina.



14. Soggiorno vista verso l'ingresso.



15. Soggiorno.



16. Cucina.



17. Pranzo.



18. Corridoio.

Documentazione fotografica  
Orune CF Fg. 28 pt. 1866 cat. A/3



19. Bagno 1, piano terra.




20. Ripostiglio.



21. Collegamento al piano primo. Vista ingresso.



22. Disimpegno piano primo.



23. Corridoio zona notte.



24. Bagno 2, piano primo.

**Documentazione fotografica**  
**Orune CF Fg. 28 pt. 1866 cat. A/3**



**25. Camera 1.**



**26. Camera 2.**




**27. Camera 4.**



**28. Corridoio che conduce alla camera 4 e bagno.**



**29. Corridoio alla sinistra accesso alla camera 3.**



**30. Bagno 3, piano 1.**

Documentazione fotografica  
Orune CF Fg. 28 pt. 1866 cat. A/3



31. Cucina rustica vista verso il bagno 4.




32. Cucina rustica vista verso l'ingresso.




33. Bagno 4.



34. Ripostiglio adibito a zona letto.



35. Vista parquet nel soggiorno.



36. Vista parquet nel corridoio.