

Tribunale di Spoleto

R.G.Es. n° 101/2024

ALLEGATO 12

documentazione fotografica.





FOTO n. 1 – prospetto Ovest.



FOTO n. 2 – prospetto Sud

Documentazione fotografica





FOTO n. 3 – prospetto Est.



FOTO n. 4 – prospetto Nord.

Documentazione fotografica





FOTO n. 5 – rampa di accesso a piano primo dalla pubblica via.



FOTO n. 6 – legnaia sotto rampa.

Documentazione fotografica





FOTO n. 7 – locale sottoscala.




FOTO n. 8 – accesso al locale sottoscala.

Documentazione fotografica






FOTO n. 9 – accesso al locale sottoscala



FOTO n. 10 – gradini antistanti la porta di ingresso all'appartamento a primo piano.

Documentazione fotografica





FOTO n. 11 – tettoia lignea a copertura del pianerottolo a piano primo (terrazzo).



FOTO n. 12 – cucina-soggiorno: angolo cottura

Documentazione fotografica






FOTO n. 13 – cucina-soggiorno: stufa-caldaia a biomassa



FOTO n. 14 – cucina-soggiorno.

Documentazione fotografica





FOTO n. 15 – bagno



FOTO n. 16 – bagno: scaldacqua elettrico

Documentazione fotografica





FOTO n. 17 – camera minore



FOTO n. 18 – camera maggiore





FOTO n. 19 – infiltrazione soffitto camera maggiore



FOTO n. 20 – idem foto n. 19

Documentazione fotografica

