

**TRIBUNALE DI FERMO ESECUZIONE IMMOBILIARE RG 121/2019**  
**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**LOTTO N° 3**




Foto 1 – Vista ingresso ai lotti 2 e 3 da strada provinciale Montonese



Foto 2 – Vista sud ovest edificio abitazione al PT (uffici al PT lotto n° 2)



Foto 3 – Vista angolo nord ovest edificio appartamento al PT - Ingresso



Foto 4 – Vista edificio appartamento al P1 (uffici al PT lotto n° 2) – Facciata sud




Foto 5 – Vista scala esterna d’accesso all’appartamento



Foto 6 – Vista dall’ingresso-soggiorno-pranzo verso accesso cucinino (Dx) e corridoio (Sx)



Foto 7 – Angolo ex camino del soggiorno-pranzo



Foto 8 – Pavimentazione mancante soggiorno-corridoio



Foto 9 – Corridoio distribuzione camere e bagno



Foto 10 – Bagno



Foto 11 – Corridoio verso l'ingresso



Foto 12 – Camera singola



Foto 13 – Altra camera singola



Foto 14 – Camera doppia lato est