

**TRIBUNALE DI FERMO ESECUZIONE IMMOBILIARE RG 121/2019**  
**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**LOTTO N° 7**



Foto 1 – Vista prospetto ovest da via Mazzini (S.S. 16)



Foto 2 – Vista angolo nord ovest



Foto 3 – Vista prospetto est da piazza Fratelli Cervi e via Marzabotto



Foto 4 – Vista Ingresso soggiorno pranzo (P1)



Foto 5 – Vista sala da pranzo



Foto 6 – Vista del soggiorno



Foto 7 – Vista del bagno dal suo ingresso



Foto 8 – Vista lato opposto bagno – sullo sfondo disimpegno notte e ingresso all'appartamento



Foto 9 – Accesso alla zona notte vista dal soggiorno-pranzo



Foto 10 – Disimpegno zona notte



Foto 11 – Vista camera matrimoniale esposizione nord est



Foto 12 – Vista lato opposto della camera di foto 11



Foto 13 – Vista camera singola esposizione nord ovest




Foto 14 – Altra vista camera di foto 13



Foto 15 – Vista camera singola esposizione ovest



Foto 16 – Vista lato opposto della camera di foto 15



Foto 17 – Vista interno della cucina verso ingresso al balcone



Foto 18 – Vista lato opposto della cucina di foto 17




Foto 19 – Vista tettoia non autorizzata su balcone est



Foto 20 – Vista ingresso alla soffitta mansardata (Piano Secondo)



Foto 21 – Vista porzione della soffitta da nord verso sud (ingresso)



Foto 22 – Vista lato opposto di foto 21 (sud verso nord dalla zona mansardata)



Foto 23 – Vista bagno soffitta al centro della porzione nord




Foto 24 – Vista lavanderia soffitta ad ovest del bagno porzione nord



Foto 25 – Vista ripostiglio (a destra) ad est del bagno



Foto 26 – Vista (verso l'ingresso) della zona mansardata della soffitta



Foto 27 – Altra Vista della zona mansardata



Foto 28 – Vista accesso al terrazzino visto dall'interno



Foto 29 – Vista accesso al terrazzino dall'esterno



Foto 30 – Vista terrazzino del piano secondo