

**ALLEGATO FOTOGRAFICO – IMMOBILE A**  
**Comune di Villaputzu – N.C.E.U. Foglio 51, Mappale 1041, Sub. 23**



FOTO 1 - Vista da Via degli Anemoni.



FOTO 2 - Vista da Via degli Anemoni.



FOTO 3 - Vista da Via degli Anemoni.



FOTO 4 - Vista dal cortile interno.



FOTO 5 - Vista dal cortile interno.



FOTO 6 - Vista dal cortile interno.



FOTO 7 – Sala ristorante.



FOTO 8 - Sala ristorante.



FOTO 9 - Sala ristorante.



FOTO 10 - Sala ristorante.



FOTO 11 – Anti Bagno 3.



FOTO 12 - Anti Bagno 3.



FOTO 13 - Anti Bagno 3.



FOTO 14 – WC3.



FOTO 15 – Disimpegno 2.



FOTO 16 - Disimpegno 2.



FOTO 17 – Anti bagno 2.



FOTO 18 – WC 2.



FOTO 19 – Anti bagno 1.



FOTO 20 – WC1.



FOTO 21 – Disimpegno 3.



FOTO 22 - Disimpegno 3.



FOTO 23 – Zona lavaggio.



FOTO 24 - Zona lavaggio.



FOTO 25 – Zona forno – pizzeria.



FOTO 26 - Zona forno – pizzeria.



FOTO 27 – Deposito 2.



FOTO 28 – Disimpegno 1.



FOTO 29 – Cucina.



FOTO 30 - Cucina.



FOTO 31 - Cucina.



FOTO 32 - Cucina.



FOTO 33 – Porticato.



FOTO 34 - Porticato.



FOTO 35 - Porticato.



FOTO 36 – Panorama dal porticato.



FOTO 37 - Panorama dal porticato.



FOTO 38 – Quadro elettrico