

ALL.1 ELABORATO FOTOGRAFICO



Foto1: Aerofoto immobile oggetto di stima in Lentini, Piazza del Popolo n°1 – coordinate 37°17'35.15"N; 14°59'54.28"E.



Foto 2: Vista prospetto principale



Foto 3: Vista portone condominiale di ingresso sul prospetto principale



Foto 4: Vista prospetto su area condominiale



Foto 5: Vista porzione di scala condominiale



Foto 6: Vista open space cucina-soggiorno



Foto 7: Vista open space cucina-soggiorno con particolare angolo cottura



Foto 8: Vista camera da letto



Foto 9: Vista cameretta



Foto 10: Vista w.c.



Foto 11: Vista porzione di disimpegno



Foto 12: Vista balcone chiuso a vetri, ove si prevede la rimozione dei sanitari




Foto 13: Vista segni di umidità



Foto 14: Vista segni di umidità



Foto 15: Vista segni di umidità




Foto 16: Vista segni di umidità