






































	Foto n.
	35 Vista del locale sgabuzzino senza presenza di finestra.

	Foto n.
	36 Vista dei due corridoi sino alla porta d' ingresso all' appartamento.





