

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**IMMOBILE SITO IN MUGNANO DI NAPOLI (NA)
VIA ADA NEGRI N.3, PIANO TERRA
fg. 5, part. 506, sub 1, cat. A/3 (ABITAZIONE ECONOMICA)**





Foto n. 1: Fabbricato sito in Via Ada Negri n.3, Mugnano di Napoli (Na)



Foto n. 2: Fabbricato sito in Via Ada Negri n.3, Mugnano di Napoli (Na)
portone di ingresso ed immobile pignorato



Foto n. 3: Fabbricato sito in Via Ada Negri n.3, Mugnano di Napoli (Na) – prospetto posteriore



Foto n. 4: Fabbricato sito in Via Ada Negri n.3, Mugnano di Napoli (Na) prospetto posteriore ed immobile pignorato



Foto n. 5: Fabbricato interessato – androne e bucatore immobile pignorato



Foto n. 6: Fabbricato interessato – cortile comune e posto auto



Foto n. 7: Immobile pignorato – ingresso/corridoio




Foto n. 8: Immobile pignorato - ingresso/corridoio



Foto n. 9: Immobile pignorato - soggiorno



Foto n. 10: Immobile pignorato – soggiorno



Foto n. 11: Immobile pignorato – balcone prospiciente Via Negri



Foto n. 12: Immobile pignorato – particolare intradosso balcone superiore



Foto n. 13: Immobile pignorato - disimpegno



Foto n. 14: Immobile pignorato - disimpegno



Foto n. 15: Immobile pignorato – camera n. 1 divisa



Foto n. 16: Immobile pignorato - - camera n. 1 divisa



Foto n. 17: Immobile pignorato - camera n. 1 divisa



Foto n. 18: Immobile pignorato - camera n. 1 divisa



Foto n. 19: Immobile pignorato - camera n.2



Foto n. 20: Immobile pignorato - camera n.2



Foto n. 21: Immobile pignorato – locale wc



Foto n. 22: Immobile pignorato - locale wc




Foto n. 23: Immobile pignorato – accesso alla cucina



Foto n. 24: Immobile pignorato – cucina



Foto n. 25: Immobile pignorato – balcone prospiciente il cortile posteriore e accesso al cortile



Foto n. 26: Immobile pignorato – balcone prospiciente il cortile posteriore e accesso al cortile