

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Procedura n. 75/2022 R.G.E.

Sopralluogo del 24/02/2025

Olbia, Corso Vittorio Veneto, 114



*Figura 1: Inquadramento su vista satellitare
Per le autorizzazioni all'utilizzo si rimanda al link:
https://www.google.com/intl/it_it/permissions/geoguidelines.html*





Figura 2: Dettaglio su vista satellitare



Figura 3: Vista dell'immobile da Corso Vittorio Veneto, lato sud





Figura 4: Vista dell'unità immobiliare dal cortile condominiale, lato sud



Figura 5: Vista del cortile esclusivo dell'unità immobiliare e del portone di accesso al fabbricato





Figura 6: Portone d'accesso al fabbricato



Figura 7: Ascensore condominiale





Figura 8: Quadro elettrico nel vano scala condominiale



Figura 9: Soggiorno – vista portone di ingresso e porta finestra sul lato sud





Figura 10: Soggiorno – vista portone porta del disimpegno nella zona notte



Figura 11: Cucina





Figura 12: disimpegno zona notte



Figura 13: Bagno principale





Figura 14: Bagno principale



Figura 15: Camera 1





Figura 16: Camera 1



Figura 17: Camera 2





Figura 18: Camera 2



Figura 19: Camera matrimoniale





Figura 20: Camera matrimoniale



Figura 21: bagno padronale





Figura 22: bagno padronale



Figura 23: Cantina





Figura 24: bagno cantina



Figura 25: Cortile nel lato nord dell'unità immobiliare e cisterna di accumulo del gas interrata ad uso condominiale





Figura 26: Cortile nel lato ovest dell'unità immobiliare e corte condominiale



Figura 27: Cortile nel lato sud dell'unità immobiliare e veranda





Figura 28: dettaglio quadro elettrico nel soggiorno




Figura 29: dettaglio impianto aspirapolvere centralizzato nel disimpegno





Figura 30: dettaglio caldaia a gas nella veranda a sud dell'unità immobiliare



Figura 31: dettaglio impianto di climatizzazione e di aspirapolvere centralizzato nel cortile a nord dell'unità immobiliare





Figura 32: dettaglio cisterna di accumulo del gas interrata ad uso condominiale, accessibile dal cortile sul lato nord dell'unità immobiliare

