

ALLEGATO G
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Fig. 1 e 2 – Vista aerea del fabbricato e del terreno circostante





Fig. 3 e 4 - Vista aerea del fabbricato e del terreno circostante





Fig. 5 – Vista prospetto sud



Fig. 6 – Vista prospetto ovest





Fig. 7 – Vista prospetto est (ingresso)



Fig. 8 - Vista prospetto est (ingresso)





Fig. 9 – Prospetto sud (porticato)



Fig. 10 – Prospetto ovest





Fig. 11 – Retro



Fig. 12 – Ingresso/soggiorno





Fig. 13 – Vista soggiorno verso l'ingresso



Fig. 14 – Angolo cottura





Fig. 15 – Disimpegno




Fig. 16 – Seconda camera






Fig. 17 e 18 - Bagno



Fig. 19 – Camera matrimoniale






Fig. 20 – Scale di accesso al piano interrato



Fig. 21 – Cantina





Fig. 22 – Cantina (vista verso ampliamento abusivo sotto al portico)



Fig. 23 – Parte di ampliamento abusivo della cantina





Fig. 24 - Cantina




Fig. 25 e 26 – Wc nell'interrato





Fig. 27 – Altro vano cantina

