

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**IMMOBILE SITO IN NAPOLI  
VIA FRANCESCO DE PINEDO N.21, 1°PIANO, INT. 6  
SEC, fg. 8, part.79, sub 7, cat. A3 (ABITAZIONE ECONOMICA)**





Foto n. 1: Fabbricato sito in Via Francesco De Pinedo n.21, Napoli



Foto n. 2: Fabbricato sito in Via Francesco De Pinedo n.21, Napoli




Foto n. 3: Fabbricato interessato – portone di ingresso




Foto n. 4: Fabbricato interessato – androne di accesso



Foto n. 5: Immobile pignorato – ballatoio comune di accesso



Foto n. 6: Stato di manutenzione del solaio di copertura del ballatoio comune




**Foto n. 7: Immobilità pignorata – ingresso**



**Foto n. 8: Immobilità pignorata – ingresso**



**Foto n. 9: Immobile pignorato – corridoio**



**Foto n. 10: Immobile pignorato – corridoio**



Foto n. 11: Immobile pignorato – camera n.1



Foto n. 12: Immobile pignorato – camera n.1



Foto n. 13: Immobile pignorato – camera n.2




Foto n. 14: Immobile pignorato – camera n.2




Foto n. 15: Immobile pignorato - locale wc



Foto n. 16: Immobile pignorato - locale wc



Foto n. 17: Immobile pignorato – camera n.3




Foto n. 18: Immobile pignorato – camera n.3



Foto n. 19: Immobile pignorato – cucina



Foto n. 20: Immobile pignorato – cucina




Foto n. 21: Immobile pignorato – cucina




Foto n. 22: Immobile pignorato – balcone prospiciente la Via Pinedo



**Foto n. 23: Immobile pignorato – particolare tettoia balcone**



**Foto n. 24: Immobile pignorato – balcone prospiciente la Via Pinedo**