





All. L3 031 Stato manutenzione **Fg. 46 Part. 376 Edificio G**

**Uffici**





## Appartamento



All. L3 03m Scoperto Capannone **Fg. 46 Part. 376**






### AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO



ANGOLOSUD OVEST






## Appartamento



All. L3 03i Palazzina ad uffici e residenza corpo G Fg. 46 Particella 376 sub 6

Uffici P T



Palazzina G Facciate



Lato sud est via Onari



Lato est via Romea



Lato est via Romea



Lato nord est via Romea



Lato nord interno area



Lato ovest interno area



Area a verde angolo Via Romea via Onari



Area a verde lungo Via Romea

Piano Primo Residenza



Soggiorno



Cucina

All. L3 03h Documentazione fotografica corpi Fg. 46 Part. 376 sub 6



Edifici G e B dalla Romea



Edifici A e C (da ovest)



Edifici A (a sx) e B (a dx) da ovest



Edificio A visto dalla Romea



Pensilina edificio A lato sud



Aula centrale edificio A



Interno edificio A lato sud



Lato Ovest edificio A




Pensilina tra edificio B ed edifici C e D



Pensilina tra edificio B ed edifici C e D



Edificio C lato nord e pensilina C1



Edificio B Esterno lato sud



Snodo tra edificio B ed edifici C e D



Piazzale area nord ovest



Area affilatura all'interno dell'edificio B



Aula centrale Edificio B



Area ad est su due livelli Edificio B



Particolare della copertura



Seminterrato – officina Edificio B



Sala mensa Edificio B



Edificio F – vista del Silos edificio E



Silos (Edificio E)



Edificio F (a sx) ed Edificio D (a dx)



Edificio H a sx uccelliera, al centro garage, a dx canile