

Tribunale di Perugia
Es. Imm. 78/2023 R.G. Es
Documentazione fotografica




Foto n. 1
LOTTO 5—
vista esterna del
palazzo



Foto n. 2
LOTTO 5
Portone di
ingresso

Tribunale di Perugia
Es. Imm. 78/2023 R.G. Es
Documentazione fotografica




Foto n. 3
LOTTO 5 - vano
scala e porta di
ingresso



Foto n. 4
LOTTO 5 -
disimpegno

Tribunale di Perugia
Es. Imm. 78/2023 R.G. Es
Documentazione fotografica



Foto n. 5
LOTTO 5-
ufficio




Foto n. 6
Bagno con
antibagno

Tribunale di Perugia
Es. Imm. 78/2023 R.G. Es
Documentazione fotografica



Foto n. 7
LOTTO 5-
ufficio oggi
diviso in ufficio
ed archivio
cieco



Foto n. 8
LOTTO 5-
archivio cieco

Tribunale di Perugia
Es. Imm. 78/2023 R.G. Es
Documentazione fotografica



Foto n. 9
LOTTO 1 –
antibagno



Foto n. 10
LOTTO 1 –
bagno