


Appartamento
RILIEVO STATO ATTUALE
24.03.2023
scala 1:100





Vista esterna terrazza soggiorno



Vista esterna portico ingresso



Vista ingresso garage e portico



Vista portico



Vista esterna complessiva lato ingresso



Vista ingresso e vano tecnico condominiale



Disimpegno zona giorno



Soggiorno



Soggiorno



Soggiorno



Terrazza soggiorno



Cucina



Cucina



Vista disimpegno lato ripostiglio – wc – ingresso



Bagno cieco



Bagno cieco



Disimpegno zona giorno



Camera 1



Camera 1



Camera 2




Camera 2



Bno con finestra



Autorimessa
RILIEVO STATO ATTUALE
24.03.2023
scala 1:100





Autorimessa



Autorimessa



Autorimessa