
TRIBUNALE DI ENNA

Esecuzione immobiliare n. 134/2014 R.G.E

Giudice dell'esecuzione dott.ssa Evelia TRICANI

ITALFONDIARIO S.p.A.

c/

Omissis

ALL.04

RACCOLTA FOTOGRAFICA

ing. Paolo BONANNO
via Giuseppe Mazzini, 4
94010 Centuripe - EN

cell. 335 7754518 - e-mail: pbonanno@live.it

PEC: paolo.bonanno@ordine.ingegnerienna.it



Foto 1 – Portone d'ingresso su via Messina n.4/6



Foto 2 – Prospetto con ingresso su via Messina n.4/6



Foto 3- Prospetto con ingresso su via Messina n.4/6



Foto 4 – Cancellone d'ingresso da via Erbitea n.4-155



Foto 5 – Ingresso all'U.I.U. dal cortile (via Erbitea)




Foto 6 - Prospetto da su via Erbitea n.4-155



Foto 7 – cortile esterno con accesso da via Erbitea n.4-155



Foto 8 – Vano cucina, piano seminterrato, vista frontale da portoncino



Foto 9 - Vano cucina, piano seminterrato, vista sx da portoncino



Foto 10 – Vano cucina, p. seminterrato, vista dell'ingresso (portoncino)



Foto 11 – vano w.c., piano seminterrato



Foto 12 – vano w.c., piano seminterrato



Foto 13 - vano rip/lavanderia, piano seminterrato



Foto 14 – vano sottoscala, piano seminterrato



Foto 15 – vano sottoscala, piano seminterrato




Foto 16 – porta che conduce al vano scala




Foto 17 – vano scala, piano seminterrato



Foto 18 – vano scala, piano seminterrato



Foto 19 – porta a piano Terra vano scala, piano seminterrato



Foto 20 – vano disimpegno, piano terra



Foto 21 – porta camera letto da vano disimpegno, piano terra




Foto 22 – camera da letto, piano terra



Foto 23 – disimpegno, piano terra



Foto 24 – camera da letto matrimoniale, piano terra



Foto 25 – camera da letto matrimoniale, piano terra



Foto 26 – camera da letto matrimoniale, piano terra



Foto 27 – w.c. , piano terra



Foto 28 – disimpegno e accesso vano scala, 1° P.



Foto 29- bagno/wc abusivo, 1° piano



Foto 30- bagno/wc abusivo, 1° piano



Foto 31 – terrazza 1° piano



Foto 32 – terrazza 1° piano



Foto 33 – vano soggiorno/cucina abusivo 1° piano



Foto 34 – vano soggiorno/cucina abusivo 1° piano



Foto 35 - vano soggiorno/cucina abusivo 1° piano



Foto 36 – camera da letto 1° piano



Foto 37 – camera da letto 1° piano



Foto 38 – camera da letto 1° piano



Foto 39 – camera da letto 1° piano




Foto 40 – armadio a muro/rip., 1° piano