



Foto n. 2 – Vista particolare del prospetto da Via San Giuseppe, con indicazione dell'area di occupazione sempre nel riquadro con le linee rosse




Foto n. 3 – Vista particolare della zona di ingresso condominiale del fabbricato





Foto n. 4 – Vista particolare del prospetto e zona di occupazione dell’immobile da Via San Giuseppe



Foto n. 5 – Vista particolare del prospetto laterale visibile da Via San Giuseppe





Foto n. 6 – Vista del prospetto da Via Faustana da cui si accede al locale garage dalla zona con freccia rossa, visibile nella foto 7 seguente



Foto n. 7 – Vista ingresso condominiale ai garage





Foto n. 8 – Vista particolare porta d'ingresso condominiale



Foto n. 9 – Vista dall'interno della zona d'ingresso ai garages del fabbricato



APPARTAMENTO

Foglio 50 Particella 1011 Sub 7 - PIANO TERRA-PRIMO-SECONDO



Foto n. 10-11 – Vista zona d'ingresso all'abitazione dalla scala condominiale e particolare del portoncino d'ingresso al piano primo





Foto nn. 12-13 : Particolare scala di collegamento all'interno dell'immobile







Foto n. 14-15 – Vista zona sala-cucina-soggiorno



Foto n. 16 – Vista generale del vano uso cucina





Foto n. 17 – Vista particolare zona soggiorno



Foto n. 18 – Vista generale dal soggiorno






Foto nn.19.20 – Vista del locale bagno e wc



Foto n. 21 – Vista locale uso camera (numero 6 nelle planimetrie rilevate)






Foto n. 22 - Vista locale uso camera (numero 7 nelle planimetrie rilevate)




Foto n. 23 – Vista locale uso camera (numero 11 nelle planimetrie rilevate)





Foto nn. 24-25 – Vista locali uso disimpegno (numeri 5-8 nelle planimetrie rilevate)



Foto n. 26 – Vista particolare di un terrazzo



GARAGE

Foglio 50 Particella 1011 Sub 4 - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA



Foto n. 27 – Particolare della zona d'ingresso del garage interessato, con ingresso identificato dalla freccia rossa



Foto n. 28 – Particolare infisso d'ingresso del garage interessato





Foto n. 29 – Vista interno del garage interessato, con porta d'accesso alla scala condominiale



Foto n. 30 – Altra vista dell'interno del garage

