

*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 1

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Vista del fabbricato di cui è parte il bene pignorato; al piano terra si nota la vetrina d'ingresso del negozio.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 2

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Particolare della vetrina su strada.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024

Fotografia n. 3

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Interno del locale; sullo sfondo il varco che immette nel secondo vano.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 4

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Interno del locale; si nota il camino e sullo sfondo il varco che immette nel secondo vano.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 5

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Particolare del piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 6

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Secondo vano con soffitto a volta; si nota la parete di fondo con evidenti tracce di umidità.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 191-2024*

Fotografia n. 7

Valentano, 27.11.2024

Locale commerciale in piazza Cavour n. 17

Secondo vano con particolare della parete di fondo con evidenti tracce di umidità.

