



N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
001	Immobile 03 Ex Asilo sito a Sassari in via Padre Taddei, 3 L'ingresso del cortile interno del complesso edilizio [REDACTED] via Padre Taddei.	
002	Immobile 03 Ex Asilo sito a Sassari in via Padre Taddei, 3 L'ingresso, visibile nella foto precedente, inquadrato dalla zona di ingresso dell'edificio Ex Asilo, visibile a destra.	

PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA – TRIBUNALE DI SASSARI

ALLEGATO A.03 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE 03

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
003	Immobile 03 Ex Asilo sito a Sassari in via Padre Taddei, 3 L'ingresso dell'edificio Ex Asilo apprezzato dal cortile interno del complesso edilizio [REDACTED]	
004	Immobile 03 Ex Asilo sito a Sassari in via Padre Taddei, 3 Vista in direzione Sud Ovest della Sala/Ingresso dell'edificio Ex Asilo. Nell'immagine è visibile l'ingresso del Disimpegno 1.	

















