

**LOTTO 1 – Immobile A**  
Abitazione indipendente in Via Montegrappa n. 106/B – Lentini (SR)





F.01 – Prospetto su Via Montegrappa n. 106/A e 106/B.




F.02 – F.03 – Altre vedute dell'edificio oggetto di pignoramento.





**F.04 – F.05 –** Porta d'ingresso e vano scala di accesso all'unità residenziale.



**F.06 – F.07 –** Altre vedute del vano scala e del pianerottolo del piano primo.





**F.08** – Piano primo, disimpegno di ingresso.



**F.09** – Altra veduta del disimpegno di ingresso.






**F.10** – Piano primo, veduta della camera.




**F.11** – Altra veduta della camera del piano primo.





**F.12 – F.13** – Piano primo, vedute del balcone al piano primo.



**F.14 – F.15** – Altre vedute del balcone al piano primo.





**F.16** – Piano primo, veduta del bagno.




**F.17** – Piano primo, altra veduta del bagno.






**F.18** – Piano primo, veduta del bagno.



**F.19** – Piano secondo, vedute del pianerottolo scala.





**F.20** – Piano secondo, veduta dell'attuale cucina (vano 6).




**F.21** – Piano secondo, veduta dell'attuale cucina (vano 6) ex terrazzo.






**F.22** – Piano secondo, veduta dell'attuale soggiorno (vano 7) ex terrazzo.




**F.23** – Piano secondo, veduta dell'attuale soggiorno (vano 7) ex terrazzo.






**F.24** – piano secondo, veduta del Bagno (vano 8) ex terrazzo.



**F.25** – piano secondo, altra veduta del Bagno (vano 8) ex terrazzo.





**F.26** – Camera 2, piano secondo, altra veduta del Bagno (vano 8) ex terrazzo.

**Il Perito**

