




*Foto 1 – Vista sull'ingresso dell'appartamento. Sulla destra si vede l'apertura nella muratura che ha unito i due precedenti appartamenti*




*Foto 2 – Vista sulla cucina-soggiorno-pranzo*



*Foto 3 – Vista sulla cameretta adiacente la cucina-soggiorno-pranzo*



*Foto 4 – Bagno adiacente l'ingresso*



*Foto 5 – Corridoio che conduce alla zona notte. Sulla sinistra era presente la porta di ingresso alla precedente unità immobiliare*



*Foto 7 – Camera da letto matrimoniale*



*Foto 8 – Cameretta nello spigolo Nord-Ovest. Si nota la rientranza ove prima si trovava un ripostiglio*



*Foto 9 – Seconda cameretta nella zona notte*



*Foto 10 – Vista sul bagno della zona notte realizzato unificando i precedenti due bagni*



*Foto 11 – Altra vista sul bagno della zona notte*