


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Inquadramento territoriale isolato 273 via Tommaso Cannizzaro n.58




Inquadramento Copertura in lamiera sub 28 e 29 in corso di costruzione del piano 2° sottostante



Copertura in lamiera sub 28 e 29 in corso di costruzione F/3 - piano 2°





Particolare copertura in lamiera non praticabile e non accessibile - Prospetto su via Solferino





Ballatoio condominiale



Cancello di accesso alla proprietà




Vista ballatoio di proprietà del debitore



Vista dall'interno dell'ingresso all'immobile F/3




Particolare esterno ingresso immobile in costruzione



Interno dell'immobile in costruzione

Prospetto interno





Vista interna immobile in corso di costruzione




Ballatoio di accesso di proprietà del debitore

▶ Intercapedine



▶ Ingresso alla proprietà in corso di costruzione





Ballatoio di accesso di proprietà del debitore



Ballatoio di ingresso condominiale



