

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto n. 1

foto n. 1




2






5





6






















scala esterna e parte di terrazza da demolire

21



22







appartamento al piano terra realizzato abusivamente in luogo dei fondi

25




26








accesso pedonale al giardino










accesso carrabile al giardino (servitù di passo pedonale e carrabile a favore)

37



Lotto n. 2

38








foto n. 42

