

ALLEGATO 6

ELABORATO FOTOGRAFICO PRODOTTO DAL C.T.U.







Foto n.5-6-7-8: proprietà [redacted], ingresso fabbricato ed appartamento. Via vico Papa n.9, interno appartamento A







Foto n.9-10: proprietà  appartamento via vico Papa n.9.
Interno appartamento A







Foto n.11-14: proprietà [redacted] ingresso fabbricato ed appartamento. Via vico Papa n.9, interno appartamento A



Foto n.17-19: proprietà [redacted], ingresso fabbricato ed appartamento B. Via vico Papa n.9, interno appartamento B






Foto n.20-22: proprietà [redacted], appartamento in Via vico Papa n.9. interno appartamento B






Foto n.23-24: proprietà [REDACTED] appartamento in Via vico Papa n.9. almmobile B, interno

