

BENE – COMUNE DI CAPOTERRA - FOGLIO 30 MAPPALE 1640



Figura 1: Ortofoto con individuazione del fabbricato in cui è ubicato il bene oggetto di perizia – Foglio 30 Mappale 1640.




Figura 2: Vista dell'unità immobiliare dal Viale Danubio (civico 14).





Figura 3: Vista dell'unità immobiliare dalla Via Aniense



Figura 4: Vista del cancelletto di ingresso pedonale alla proprietà.





Figura 5: Vista del cortile di pertinenza esclusiva.



Figura 6: Vista del prospetto Ovest.





Figura 7: Vista del cortile di pertinenza esclusiva con posto auto.



Figura 8: Vista del cortile di pertinenza esclusiva sul prospetto Nord.





Figura 9: Vista del deposito attrezzi sul cortile di pertinenza esclusiva.



Figura 10: Vista del deposito attrezzi e della tettoia realizzati in difformità dallo stato di diritto.





Figura 11: Vista della Veranda al piano terra da cui si accede agli ambienti interni dell'unità immobiliare.





Figura 12: Vista del portoncino di ingresso.




Figura 13: Vista interna del Soggiorno 01.





Figura 14: Vista interna del Soggiorno 01.



Figura 15: Vista interna della Soggiorno 01.





Figura 16: Vista interna della Cucina 02.



Figura 17: Vista interna della Cucina 02.





Figura 18: Vista interna della Bagno 03 al piano terra.



Figura 19: Vista interna del solaio del Bagno 03 al piano terra, con evidenza di umidità e muffe.





Figura 20: Vista interna del Disimpegno 06 al piano primo.



Figura 21: Vista interna Camera 08 a piano primo.





Figura 22: Vista interna Camera 08 a piano primo.



Figura 23: Vista interna del Bagno 10 al piano primo.





Figura 24: Vista interna del solaio del Bagno 10 al piano primo, con evidenza di umidità e muffe.



Figura 25: Vista interna del solaio della Camera 09 al piano primo.





Figura 26: Vista interna del solaio della Camera 09 al piano primo.



Figura 27: Vista interna del solaio della Camera 09 al piano primo, con evidenza di umidità e muffe.






Figura 28: Vista interna del Bagno 12 al piano primo.



Figura 29: Vista interna del solaio del Bagno 12 al piano primo, con evidenza di umidità e muffe.





Figura 30: Vista interna della Camera 07 al piano primo.



Figura 31: Vista interna della Camera 07 al piano primo.





Figura 32: Vista interna della Veranda 13 al piano primo.




Figura 33: Vista interna della Veranda 13 al piano primo.

