



Foto 2 – Vista della “Scala G” del Parco S. Chiara. Individuazione del bene pignorato.



Foto 1 - Violetto di accesso dalla via Matera alla “Scala G” di cui è parte il bene.



Foto 3 – Ingresso alla “Scala G” di cui è parte il bene pignorato.



Foto 4 – Interno “Scala G”.



Foto 5 – Ballatoio del Piano 1 e ingresso all'appartamento.





Foto 26 – Vista della “Scala G” del Parco S. Chiara.



Foto 27 – Cancelli di accesso alla rampa che conduce al piano interrato S1 ove è il box-auto.





Foto 16 – Balconi dell'appartamento (lato Est)

Foto 17 – Balcone della cucina.



Foto 18 – Balcone della cucina.





Foto 6 – Soggiorno e cucina.



Foto 7 – Soggiorno.





Foto 8 – Cucina.




Foto 9 – Camera 1.






Foto 10 – Ripostiglio.




Foto 11 – Bagno.




Foto 12 – Bagno.



Foto 13 – Bagno.





Foto 14 – Camera 2.



Foto 15 – Camera 2.





Foto 19 – Balcone del soggiorno.




Foto 20 – Balcone del soggiorno.




Foto 21 – Balcone della Camera 2;



Foto 22 – Balcone della Camera 2.





Foto 28 – Rampa di accesso al piano interrato ove è il box auto.



Foto 29 – Rampa di accesso dalla via Matera.





Foto 30 – Piano interrato, vista dell'area comune di manovra e dell'accesso al box auto.




Foto 31 - Vista del Box auto pignorato.

