



Fotografia 1
Facciata su via San Luca verso Piazza Banchi



Fotografia 2
Facciata su via San Luca vista opposta



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 3
Facciata con indicazione dell'int. 13A



Fotografia 4
Portone di accesso al civ. 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 5
Atrio con accesso alla scala A (frontale) e
alle restanti scale (rampa a destra)



Fotografia 6
Vista del vano scala verso il ballatoio di divisione con
la scala A



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 7
Vista del piano portineria




Fotografia 8
Vista del piano portineria con a destra
l'accesso alla scala C



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 9
Corridoio di accesso alla scala C




Fotografia 10
Vano scala e ascensore della scala C



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C




Fotografia 11
Vista del vano scala dal piano dell'immobile




Fotografia 12
Ingresso comune



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 13
Vista del corridoio comune da wc comune verso
l'ingresso




Fotografia 14
Wc comune



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 15
Vista ingresso verso gli interni 13A-13B-13C



Fotografia 16
Vista disimpegno comune verso l'interno 13C



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 17
Vista disimpegno comune verso gli interni 13A e 13B



Fotografia 18
Portoncino d'ingresso all'interno 13A



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 19
Vista dell'interno 13A



Fotografia 20
Locale principale int 13A



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 21
Vista opposta del locale principale



Fotografia 22
Angolo cottura



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 23
Locale principale verso il bagno




Fotografia 24
Bagno



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 25
Bagno con vista autoclave e boiler acs



Fotografia 26
Termoconvettore nel bagno



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
VIA SAN LUCA CIV. 4 – INT. 13A sc. C



Fotografia 27
Vista contatore posto nel disimpegno comune

