
Tribunale di Varese

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da:



intervenuta:



contro:



N° Gen. Rep. 33/2025

Giudice Delle Esecuzioni: dott. Giacomo Puricelli

RAPPORTO DI VALUTAZIONE
Lotto 001
Immobile ad uso commerciale in
Comune di Veduggio Olona

Esperto alla stima: geom. Sergio De Vittori
Email: geomsdv@libero.it
Pec: sergio.devittori@geopec.it



INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Bene: Strada Statale Briantea n. 1 - Vedano Olona - VA - 21040

Lotto: 001

Corpo: A

Categoria: immobile ad uso commerciale [D/8]

Dati Catastali: [REDACTED]

2. Possesso

Lotto: 001

Corpo: A

Possesso: Utilizzato dalla proprietà

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili:

accessibile ed adattabile

4. Creditori Iscritti

Creditore Procedente: [REDACTED]

Creditore Intervenuto: [REDACTED]

5. Comproprietari non esegutati

Comproprietari non esegutati : Nessuno

6. Misure Penali

Misure Penali: Nessuna risultante dai pubblici RR.II.

7. Continuità delle trascrizioni

Continuità delle trascrizioni: si

8. Prezzo : €uro 291.000,00



Beni in Vedano Olona
Lotto 001
Strada Statale Briantea n. 1 - Vedano Olona - VA - 21040

La seguente relazione viene redatta secondo il modello in uso come richiesto, implementato per una migliore esposizione dei risultati delle indagini effettuate.

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Trattasi di:

- unità immobiliare commerciale a piano terra, inserita in capannone prefabbricato costituito da più unità immobiliari medesimo uso indipendenti una dall'altra.

Gli immobili sono siti in una zona ad uso commerciale tra il polo commerciale industriale di Malnate ed il piccolo nucleo di S. Salvatore sempre in comune di Malnate, indipendente negli accessi e con ampia area esterna comune a tutte le unità ad uso parcheggio e verde.

Identificativi corpo A:

Immobile commerciale [D/8] sito in Vedano Olona - S.S. Briantea n. 1

Sito nella zona commerciale di Vedano Olona nella porzione confinante con il comune di Malnate e quasi ricompresa dal suo territorio, risulta essere situata all'interno del capannone più grande dell'area [REDAZIONE], a piano terra, con accesso autonomo dai piazzali comuni del complesso.

Quota e tipologia del diritto:

L'immobile, sopra elencato, risulta intestato a Catasto come segue:

- [REDAZIONE] proprietaria per 1/1.

Pignoramento:

- quota di 1/1 a favore di [REDAZIONE]

Identificati in Catasto Fabbricati come segue:

Descrizione catastale:

Corpo A - Catasto Fabbricati

Comune censuario di Vedano Olona, Foglio n. [REDAZIONE] - categoria D/8 - Rendita catastale euro 4.995,00 – Strada Statale Briantea n. 1 – Piano T.

Dati derivanti da:

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 01/04/2004 Pratica n. VA0148006 in atti dal 01/04/2004 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 62397.1/2004);
 - VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 25/10/2003 Pratica n. VA0358764 in atti dal 25/10/2003 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 34971.1/2003);
 - VARIAZIONE del 25/10/2002 Pratica n. 321284 in atti dal 25/10/2002 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 17140.1/2002).
- Coerenze dell'immobile da Nord a Nord in senso orario secondo la planimetria catastale vigente al momento della redazione della Perizia:

Subalterno 527, Subalterni 532 e 531 bene comune non censibile, A.u.i. subalterno 506,



Subalterno 531 bene comune non censibile, A.u.i. subalterno 527.
Salvo errori e come meglio in fatto e in diritto.-

- L'intero mappale di C.F. è altresì allibrato al Catasto Terreni come segue:

- Foglio 9, mappale [REDACTED], Ente Urbano di are 74 e ca 0 senza rendita catastale ne intestazioni in quanto area di enti urbani e promiscui (a giudizio dello scrivente la consistenza non è corretta).-

Informazioni in merito alla conformità catastale:

- Alla data del sopralluogo (29.04.2025) l'immobile oggetto di Perizia, confrontato con l'ultima planimetria catastale in atti si rilevano:

CORPO A:

- Si riscontra la mancanza di porzioni di pareti (molto probabilmente di tipo mobile) all'ingresso dell'immobile verso il subalterno n. 527, da cui si ha l'accesso principale dello stesso.

Alla luce di tutto quanto sopra il sottoscritto Perito può affermare che lo stato attuale dell'immobile al corpo A non risulta conforme all'ultima planimetria in atti presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali.

Per ottenere la sola conformità catastale del corpo A sarà necessario redigere e depositare pratica Doc.Fa. allegando planimetria catastale aggiornata dell'immobile; il costo è sommariamente quantificabile in 1.000,00 € quale onorario del Professionista oltre Cassa di Previdenza Professionale, I.V.A..

(All. A: ultime planimetrie catastali in atti del NCEU date per il corpo A: 25.10.2002, visure catastali ed estratto di mappa reperiti dallo scrivente in data 29.04.2025)

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

Caratteristiche zona:

L'immobile oggetto di Perizia è situato a margine della Strada Statale Briantea, via di collegamento tra Varese e Como, nel territorio comunale di Vedano Olona, ma più vicino all'abitato di Malnate e della vicina frazione S. Salvatore.

L'abitato del Comune di Vedano Olona è situato a circa 10 km da Varese, mentre il lotto oggetto di esecuzione è a circa 9 km. Il lotto è sito nella zona artigianale del Comune di Vedano Olona, in posizione però baricentrica a quella del confinante Comune di Malnate ove vi sono i principali servizi pubblici. A modesta distanza vi sono i valichi doganali che immettono nella Confederazione Elvetica dove vi sono ancora buone opportunità di occupazione.

Area urbanistica:

Il lotto immobiliare oggetto di perizia, fa parte di un complesso immobiliare di unica proprietà al momento della presente stima e risulta essere azzonato nel Piano di Governo del Territorio in Area di rigenerazione urbana n. 8, meglio descritte all'art. 57 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole. La previsione attuale e futura degli immobile e dei lotti di terreno sono ad esclusivo uso commerciale e compatibile ad esso.

In tutta la zona il traffico è piuttosto sostenuto, specie nelle ore diurne, in quanto la statale 342 unisce due capoluoghi di Provincia e sere numerose realtà produttive e commerciali. La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, è dotata di tutti i servizi a rete: acqua, luce, gas, telefono, fognatura ed illuminazione pubblica.-

Principali collegamenti pubblici:



Collegamenti autobus di linea con il capoluogo Varese con la Tratta C177 e anche con Como, gestita da FNM autoservizi a cadenza variabile ma continuativa durante il giorno.

Collegamento su rotaia tramite Ferrovie Nord Milano sulla linea Laveno Mombello – Milano Cadorna con fermata presso la stazione di Malnate a circa 2 km.

Servizi offerti dalla zona:

La zona tutta di tipologia commerciale ad oggi comprende una attività di macelleria, palestra, ristorante e servizi dedicati al commercio al dettaglio. Nelle vicinanze vi sono servizi in Malnate o Veduggio quali posta, municipio, bar ristoranti, supermercati e quanto di necessario.

3. STATO DI POSSESSO:

Lo scrivente ha effettuato il sopralluogo in data 29 aprile 2025, a seguito di contatti telefonici con il funzionario del G.I.V.G. incaricato; si è visionato l'immobile e si è provveduto ad effettuare gli accertamenti dello stato attuale con rilievo a vista, metrico e fotografico.-

Al momento del sopralluogo l'immobile è risultato occupato dal debitore Esecutato che lo utilizza quale magazzino per la propria attività.-

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Dalla documentazione allegata agli atti della Procedura, dalla documentazione ipocatastale in atti, implementate dall'acquisizione della nota di trascrizione del titolo di provenienza in capo all'Esecutato e dalle verifiche effettuate dallo scrivente mediante servizio di - consultazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate, Servizi di Pubblicità Immobiliare - alla data del 07 gennaio 2026, per nominativi ed immobile, con estrazione di note, si riporta quanto segue:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

Nessuna risultante dai pubblici RR.II.

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuno.

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:

Nessuna.

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

✓ **Ipoteca Volontaria:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

4.2.2 Pignoramenti:

➤ **Ipoteca conc. Amministrativa/riscossione:**

[REDACTED]

Annotazioni:
Si allega alla presente il dettaglio della nota con tutte le indicazioni.

Altre trascrizioni:
Nessuna risultante dai pubblici RR.II.

➤ **Ipoteca conc. Amministrativa/riscossione:**

[REDACTED]

Annotazioni:
Si allega alla presente il dettaglio della nota con tutte le indicazioni.

➤ **Pignoramento:**

[REDACTED]

Annotazioni:
Si allega alla presente il dettaglio della nota con tutte le indicazioni.

Altre trascrizioni:
Nessuna risultante dai pubblici RR.II.

Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Il sottoscritto Perito ha provveduto, mediante servizio di consultazione telematica dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Ipocatastali, ad effettuare ispezioni aggiornate per immobile con acquisizione di note aggiornate alla data del 07.01.2026.



Misure Penali:

Nessuna risultante dai pubblici RR.II.

(all. B: ispezione Agenzia Entrate - Servizi Ipotecari mediante servizio di consultazione telematica - aggiornata alla data 07.01.2026)

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese scadute:

Alla data dell'accesso ai luoghi, sentita la parte non vi sono spese arretrate inerenti gli immobili oggetto di perizia.

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili:

Gli immobili sono accessibili ai disabili.

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali:

Nessuno. Essendo l'immobile uno delle tante unità immobiliari del [REDACTED] di proprietà integrale (al momento della perizia) dell'esecutato non vi sono vincoli. Nel caso di vendita dei lotti si dovrà valutare privatamente l'instaurazione di un condominio per la gestione degli enti comuni.

Attestazione Prestazione Energetica:

A seguito di interrogazione del portale CENED è risultato che attualmente l'immobile è sprovvisto di attestato di prestazione energetica.-

5.1 Avvertenze per l'acquirente e maggiori oneri

Si rimanda a quanto riportato nel capitolo 1 e al capitolo 7.1 della presente Relazione per quanto riguarda la mancanza di regolarità catastale ed edilizia dell'immobile e i relativi indicativi costi di regolarizzazione.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Dalla documentazione allegata agli atti della Procedura, dalla documentazione ipotecaria in atti, implementate dall'acquisizione del titolo di provenienza/note di trascrizione in capo agli Esecutati e dalle verifiche effettuate dallo scrivente mediante servizio di consultazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Varese alla data del 07.01.2026 per immobile con estrazione di note, risulta quanto segue:

6.1 Attuali proprietari:

- La piena proprietà dell'unità immobiliare in oggetto, è pervenuta al Debitore Esecutato per 1/1, con atto di compravendita a rogito [REDACTED]

6.2 Precedenti proprietari (nel ventennio):

- La proprietà risulta essere antecedente il ventennio

7. PRATICHE EDILIZIE: DA FARE DA situazione urbanistica – descrizioni poi ok stime da rivedere

Il sottoscritto Perito, ha presentato "Istanza di accesso agli atti" presso l'Ufficio Tecnico del



Comune di Vedano Olona (VA) via PEC in data 12.05.2025 per visionare ed estrarre copie delle Pratiche Edilizie riguardanti gli immobili oggetto di Esecuzione.

In data 10.09.2025, dopo sollecito ha reperito tutti i titoli riferiti agli immobili della proprietà eseguita e aventi enormi complessità dal punto di vista interpretativo delle stesse, di cui si allega l'elenco completo e per riassunto si specificano i seguenti Titoli abilitativi principali:

- [REDACTED] per "Costruzione capannone via Briantea n. 1" e ampliamento con successiva [REDACTED] non reperita dall'ufficio tecnico comunale;
- Concessione in sanatoria n. [REDACTED] per "Spostamento del sedime di fabbricato ad uso produttivo rispetto a quanto autorizzato con C.E. n- [REDACTED] e n. [REDACTED];
- Concessione edilizia n. [REDACTED] per "Cambio di destinazione d'uso da industriale a discount";
- Concessione edilizia n. [REDACTED] per "Cambio di destinazione d'uso da Produttivo a commerciale";
- Concessione edilizia n. [REDACTED] per "Cambio di destinazione d'uso da industriale a discount";
- D.I.A. n. [REDACTED] per "Modifiche interne".
- Vi sono ulteriori pratiche edilizie relative alle parti esterne e/o promiscue di cui si inserisce allegato generale delle pratiche edilizie.

Essendovi una situazione molto complicata a livello edilizio urbanistico, si elencano le principali pratiche e a margine dell'allegato l'elenco completo delle stesse, così da essere reperite presso gli uffici comunali competenti in tempi più risoluti. La situazione urbanistica ha una ricostruzione complessa per lo stesso ufficio tecnico di Vedano Olona.

(allegati sotto C: documentazione reperita presso l'U.T.C. del Comune di Vedano Olona)

7.1 Conformità edilizio - urbanistica - catastale:

Alla data del sopralluogo l'immobile al **corpo A non è risultato conforme all'ultima planimetria catastale** reperita (come già segnalato in capitolo precedente), così come a livello urbanistico - edilizio, in quanto vi sono piccole modifiche interne realizzate presumibilmente durante i periodi successivi alla dismissione del discount.

Per quanto riguarda le difformità urbanistiche relative al corpo A sono le seguenti:

- Abbattimento pareti all'ingresso dell'unità immobiliare, come già descritto nel capitolo precedente relativo alle difformità catastali.

Si può considerare quindi che la sanatoria del fabbricato sia possibile tramite pratica CILA in sanatoria in quanto trattasi di mera rimozione di pareti (forse mobili) che non alterano superfici complessive dell'immobile stesso. A mio giudizio per le operazioni di sanatoria si dovrà quantificare una cifra pari ad €. 5.000,00, compreso di anticipazioni e sanzione, escluse di contributi accessori ed i.v.a. professionale.-

Descrizione: Corpo A



L'unità immobiliare, sita al piano terra di un grande fabbricato di tipo prefabbricato in cemento armato precompresso, costruito a partire dal 1983 e modificato più volte sino agli anni 2000. L'immobile è disposto su due livelli e racchiude più attività di tipo commerciale, sia in uso che non. Il fabbricato è sito nei pressi della strada Statale Briantea, circondato da un terreno comune a tutte le unità immobiliare che compongono il complesso commerciale denominato [REDACTED]. Sono presenti numerosi parcheggi ad uso pubblico e vie di accesso ai vari immobili.

L'immobile oggetto della presente perizia, è composto da un grande spazio ad uso commerciale (un tempo era utilizzato come supermercato) senza finiture di particolare pregio in quanto sostanzialmente le pareti perimetrali sono quelle di un capannone industriale convertito, ma risulta essere in buono stato manutentivo. Il pavimento risulta essere in gres porcellanato colore giallo con misure 20 x 20 cm., il soffitto, ribassato dal solaio portante è eseguito con una struttura metallica ad interposti quadrotti di gesso (altezza m. 3,60) con inserito anche l'impianto di ventilazione / riscaldamento al momento non funzionante.

All'interno dell'immobile vi è una zona destinata a deposito, ben suddivisa da un muro in mattoni prefabbricati di cemento verniciati in colore bianco e diviso dalla zona commerciale mediante un portone scorrevole.

Vi sono inoltre tre servizi igienici composti da lavabo e w.c., ognuno con antibagno e di cui uno per disabili. I pavimenti sono realizzati nel medesimo materiale del pavimento della zona commerciale, mentre i rivestimenti sono con piastrelle in medesimo materiale ma di colore grigio ed in dimensione 20 x 30 cm sino ad altezza di circa metri due da terra. L'acqua calda sanitaria per i bagni è prodotta con dei boiler elettrici (non si sa se funzionanti o meno), l'impianto di riscaldamento ad aria non è funzionante in quanto non esiste più la caldaia per la produzione del calore. L'impianto elettrico e di illuminazione è funzionante, il sistema di illuminazione è composto da lampade a neon.

Le porte interne dei bagni sono in legno tamburato, mentre il portone scorrevole divisorio tra magazzino e locale commerciale è in metallo di tipo tagliafuoco; gli infissi esterni sono per le vetrate in ferro a vetro semplice smerigliato, la porta di accesso comune ai vari ambienti in alluminio con doppio vetro apribile elettricamente.

Le condizioni sono sostanzialmente buone, con una manutenzione eseguita durante l'arco di vita dell'immobile, è stata di recente sistemata una perdita proveniente nel soffitto del deposito. E' inoltre presente un impianto antincendio, del quale però non è risaputo il funzionamento o meno. Non sono stati reperite certificazione degli impianti i quali sicuramente non rispettano i canone di legge attuali ma probabilmente quelli di realizzazione.

Caratteristiche descrittive

Plafoni (componente edilizia): Solai in c.a. precompresso con ribassamento mediante struttura metallica e pannelli quadrati in gesso

Condizioni: buone salvo zona deposito

Pareti (interne): Pareti interne in mattoni di cemento verniciate in colore bianco e per i bagni tavolati in laterizio intonacati al civile

Condizioni: buone

Rivestimento (componente edilizia): Rivestimento dei bagni:

piastrelle in gres porcellanato dimensioni cm. 20 x 30



	Condizioni: buone
<i>Pavim. Interna</i>	Pavimento in gres dimensioni cm 20 x 20 colore giallo su tutti gli ambienti
	Condizioni: buone
<i>Infissi esterni:</i>	Finestre in ferro con vetro semplice smerigliato
	Condizioni: buone
<i>Infissi interni:</i>	Porte in legno tamburato per i bagni e porta tagliafuoco tra commerciale e deposito
	Condizioni: sufficienti – buono lo scorrevole
<i>Porta d'ingresso:</i>	Porta comune
	Condizioni: buone
<i>Impianti:</i>	
<i>Elettrico (impianto):</i>	Certificazioni: non presenti nelle mani del debitore esecutato
	Condizioni: buone
<i>Idrico (impianto):</i>	Impianto idrico base per la sola parte dei servizi
	Condizioni: buone
<i>Aria/Condizionata (impianto):</i>	Non vi è presenza di impianto aria condizionata
<i>Acqua calda sanitaria (impianto):</i>	Impianto di produzione ACS tramite boiler elettrici
<i>Termico (impianto):</i>	Impianto termico con sistema ad aria non funzionante
<i>Citofono (impianto):</i>	-
<i>Rivestimento di facciata del fabbricato (componente edilizia):</i>	Facciate in c.a. precompresso prefabbricato
	condizioni: buone
<i>Portineria:</i>	-
<i>Ascensore (impianto):</i>	-
<i>Stato di conservazione interna del bene:</i>	Il lotto immobiliare risulta in condizioni discrete
<i>Stato di conservazione e manutenzione parti comuni:</i>	Pari comuni in condizioni discrete

Informazioni relative al calcolo della consistenza:

La superficie "lorda commerciale" è stata calcolata mediante controllo in sito della planimetria catastale reperita effettuando le misure degli ambienti sommate agli



spessori delle murature interne e dei paramenti esterni ed in successione si sono applicati i dettami del DPR n. 138 del 23/03/1998 come segue:

Destinazione	Parametro	Superficie circa	Coeff.	Superficie commerciale circa
Commerciale comprensiva di Servizi e magazzino	Sup. Lorda	695,00	100 %	695,00
TOTALE				695,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 001:

8.1 Criterio di stima:

Il sottoscritto esperto, nella valutazione del bene oggetto di Perizia, ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia dell'intero compendio e della corte circostante, della vetustà, dell'esposizione, delle finiture esterne ed interne, del pessimo stato di manutenzione e conservazione sia interno che esterno, della mancanza delle condizioni igienico-sanitarie minime, della appetibilità dal punto di vista della domanda immobiliare, nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come si è presentato al momento dell'ispezione peritale.

Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento sintetico - comparativo che risulta all'attualità il più affidabile per individuare il più probabile valore di mercato del bene in esame, stimato come oggetto di trattazione per la vendita.

È stata effettuata un'indagine sui dati espressi attualmente dal mercato immobiliare in zona per proprietà aventi caratteristiche consimili oltre a ricercare le valutazioni attuali di altri immobili posti in "asta giudiziaria" nelle immediate vicinanze.

Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del Paese ed in particolare del mondo finanziario, che continuano a condizionare il mercato immobiliare con la conseguenza di un ribasso delle quotazioni e delle trattative nonché il periodo di crisi che ha coinvolto anche le vendite giudiziarie, al fine di rendere più realistica e rapida, nell'ambito della procedura esecutiva, la collocazione del bene ad un congruo prezzo di realizzo.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato peraltro il "più probabile" su base estimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento.

8.2 Fonti di informazione:

- Agenzie immobiliari in zona;
- Annunci immobiliari nella microzona;
- Osservatori del mercato:
 - Rilevazione prezzi degli Immobili in provincia di Varese 2020 - Camera di Commercio
 - O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell'Agenzia del Territorio
 - Aste passate con valore di perizia su immobili simili



Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, lo scrivente ritiene di assegnare alla piena proprietà dell'unità immobiliare descritta nella presente relazione, valutata per la sua attuale, intera consistenza; nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si è presentata al momento dell'ispezione peritale, tenuto conto dell'assenza di garanzia per vizi (esprimendo la propria riserva in riferimento alla presenza di eventuali vizi e difetti occulti e/o situazioni non rilevabili con un semplice e sommario sopralluogo visivo), nei limiti del mandato ricevuto e della particolarità di una vendita giudiziaria, il seguente più probabile valore venale attuale a corpo e non a misura.

8.3 Valutazione corpo A: Lotto 001

Stima sintetica comparativa parametrica

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie Commerciale circa (mq)</i>	<i>Valore Unitario</i>	<i>Valore Complessivo</i>
Immobile commerciale	695,00	€. 450,00	€ 312.750,00
TOTALE LOTTO 001			€ 312.750,00

Attenendosi a quanto richiesto dalla sezione, lo scrivente riporta un adeguamento della stima del 5% dovuto all'assenza di garanzia per vizi, nonché vista la complessa situazione urbanistica, nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito.

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi occulti o non riscontrati al momento del sopralluogo e per eventuali differenze costi/oneri catastali:

- € 15.637,50

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica, edilizia e/o catastale a carico dell'acquirente – indicative:

- € 6.000,00

Spese di demolizione e messa in ripristino delle parti non regolari e non regolarizzabili:

- € -----

Costi di cancellazione oneri e formalità a carico dell'acquirente:

- € -----

Pendenze Condominiali:

- € -----

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore della quota di 1/1 di proprietà dell'immobile, al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova con arrotondamento:

€uro 291.000,00

Montegrino Valtravaglia, 08.01.2026

Il Perito Esperto Estimatore
geom. Sergio De Vittori



Si allegano i seguenti documenti:

Allegato A

- Documentazione catastale reperita presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali;

Allegato B

- Documentazione ipotecaria reperita presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare;

Allegato C

- Documentazione reperita presso l'U.T.C. del Comune di Veduggio;

Allegato D

- Documentazione fotografica;

Allegato E

- Corrispondenza.



