

Luca Bevilacqua architetto

Via Francesco Caracciolo 79, 50133 Firenze – Mob. +39 338 2659772
e-mail: studio.lucabevilacqua@gmail.com – PEC: luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it
Cod. Fisc. BVL LCU 76D26 H294I / P.IVA 02266970413

TRIBUNALE DI FIRENZE

Terza Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva: n. 243/2019 R.G. riunita alla 256/1984 R.G.

Giudice Esecutore: Dott.ssa D'Amelio Laura

Promosso: 

Contro: 

Affidamento Incarico C.T.U.: 01 agosto 2019

C.T.U.: architetto Luca Bevilacqua

ALLEGATO 13

Documentazione Fotografica abitazione di cui al sub 2

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO RIPRESE FOTOGRAFICHE SUB 2 – Fuori Scala







FOTO 01 – Ripresa fotografica di via Vernalese dal giardino/terrazza dei beni oggetto di perizia



FOTO 02 – Ripresa fotografica del cancello di accesso da via Vernalese



FOTO 03 – Ripresa fotografica del giardino con sul fondo la terrazza



FOTO 04 – Ripresa fotografica di villa la Primavera



FOTO 05 – Ripresa fotografica del vano scale “a comune” di accesso ai beni oggetto di perizia



FOTO 06 – Ripresa fotografica dell'accesso al sub 2 dal vano scale “a comune”



FOTO 07 – Ripresa fotografica dell'ingresso



FOTO 08 – Ripresa fotografica del vano soggiorno



FOTO 09 – Ripresa fotografica del vano pranzo



FOTO 10 – Ripresa fotografica del vano pranzo con un varco non dichiarato nei titoli abilitativi



FOTO 11 – Ripresa fotografica del vano tinello/cucina



FOTO 12 – Ripresa fotografica del disimpegno del tinello



FOTO 13 – Ripresa fotografica del vano studio adibito a camera da letto



FOTO 14 – Ripresa fotografica del servizio igienico



FOTO 15 – Ripresa fotografica del disimpegno del servizio igienico



FOTO 16 – Ripresa fotografica della camera doppia



FOTO 17 – Ripresa fotografica dello studiolo della camera doppia



FOTO 18 – Ripresa fotografica del terrazzino dello studiolo della camera doppia



FOTO 19 – Ripresa fotografica del disimpegno della zona notte



FOTO 20 – Ripresa fotografica della camera padronale



FOTO 21 – Ripresa fotografica della camera padronale con la presenza di varco non dichiarato che porta al disimpegno dei servizi igienici



FOTO 22 – Ripresa fotografica del disimpegno dei servizi igienici




FOTO 23 – Ripresa fotografica di uno dei servizi igienici



FOTO 24 – Ripresa fotografica del secondo dei servizi igienici



FOTO 25 – Ripresa fotografica del terrazzo dei servizi igienici




FOTO 26 – Ripresa fotografica del disimpegno della zona notte con l'accesso alla terrazza in copertura



FOTO 27 – Ripresa fotografica della scala che conduce alla terrazza in copertura



FOTO 28 – Ripresa fotografica della scala che conduce alla terrazza in copertura (dal piano sottotetto)



FOTO 29 – Ripresa fotografica dell'uscita sulla terrazza in copertura



FOTO 30 – Ripresa fotografica della vista dalla terrazza in copertura