

**Luca Bevilacqua architetto**

Via Francesco Caracciolo 79, 50133 Firenze – Mob. +39 338 2659772  
e-mail: [studio.lucabevilacqua@gmail.com](mailto:studio.lucabevilacqua@gmail.com) – PEC: [luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it](mailto:luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it)  
Cod. Fisc. BVL LCU 76D26 H294I / P.IVA 02266970413

---

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

Terza Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

\*\*\*\*\*

Procedura Esecutiva: n. 243/2019 R.G. riunita alla 256/1984 R.G.

Giudice Esecutore: Dott.ssa D'Amelio Laura

Promosso: [REDACTED]

Contro: [REDACTED]

Affidamento Incarico C.T.U.: 01 agosto 2019

C.T.U.: architetto Luca Bevilacqua

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO 16**

*Documentazione Fotografica abitazione sub 500*

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO RIPRESE FOTOGRAFICHE  
ABITAZIONE SUB 500 – Fuori Scala






FOTO 01 – Cancello di ingresso da via Vernalese



FOTO 02 – vialetto di ingresso (porzioni di terreno a comune con la villa storica)



FOTO 03 – Ingresso sub 500 posto sul vialetto di ingresso (porzioni di terreno a comune con la villa storica).



FOTO 04 – Ripresa fotografica del vano di accesso



FOTO 05 – Ripresa fotografica sottoscla



FOTO 06 – Ripresa fotografica dell vano posto sul retro



FOTO 07 – Ripresa fotografica del vano di accesso (controcampo).



FOTO 08 – Ripresa fotografica del vano di accesso (scala che porta al piano superiore).



FOTO 09 – Ripresa fotografica del corridoio distributivo del piano primo



FOTO 10 – Ripresa fotografica di una delle camere del piano primo



FOTO 11 – Ripresa fotografica di ulteriore camera del piano primo



FOTO 12 – Ripresa fotografica della trza camera del piano primo



FOTO 13 – Ripresa fotografica del servizio igienico al piano primo



FOTO 14 – Ripresa fotografica dell'esterno che porta ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 15 – Ripresa fotografica dell'accesso ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 16 – Ripresa fotografica dell'accesso ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 17 – Ripresa fotografica dei vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)