

Luca Bevilacqua architetto

Via Francesco Caracciolo 79, 50133 Firenze – Mob. +39 338 2659772
e-mail: studio.lucabevilacqua@gmail.com – PEC: luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it
Cod. Fisc. BVL LCU 76D26 H294I / P.IVA 02266970413

TRIBUNALE DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva: n. 243/2019 R.G. riunita alla 256/1984 R.G.

Giudice Esecutore: Dott.ssa D'Amelio Laura

Promosso: [REDACTED]

Contro: [REDACTED]

Affidamento Incarico C.T.U.: 01 agosto 2019

C.T.U.: architetto Luca Bevilacqua

ALLEGATO 17

Documentazione Fotografica abitazione sub 501

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO RIPRESE FOTOGRAFICHE

ABITAZIONE SUB 501 – Fuori Scala






FOTO 01 – Cancelli di ingresso da via Vernalese



FOTO 02 – vialetto di ingresso (porzioni di terreno a comune con la villa storica)



FOTO 03 – vialetto di ingresso (porzioni di terreno a comune con la villa storica)



FOTO 04 – Ripresa fotografica dell'abitazione al sub 501 con accesso sul lato



FOTO 05 – Ripresa fotografica del vano della zona soggiorno con scala per il soppalo e piano primo



FOTO 06 – Ripresa fotografica del vano soggiorno



FOTO 07 – Ripresa fotografica del vano soggiorno con angolo cottura



FOTO 08 – Ripresa fotografica dell'accesso al vano tecnico (non oggetto di esecuzione)



FOTO 09 – Ripresa fotografica del vano tecnico (non oggetto di esecuzione)



FOTO 10 – Ripresa fotografica del vano soggiorno (controcampo)



FOTO 11 – Ripresa fotografica del corridoio del piano terra



FOTO 12 – Ripresa fotografica del servizio igienico del piano terra



FOTO 13 – Ripresa fotografica dell'acamera al piano terreno



FOTO 14 – Ripresa fotografica del ripostiglio del piano terra



FOTO 15 – Ripresa fotografica del ripostiglio del piano terra



FOTO 16 – Ripresa fotografica del soppalco che affaccia sulla zona soggiorno



FOTO 17 – Ripresa fotografica del corridoio del piano primo



FOTO 18 – Ripresa fotografica della camera del piano primo



FOTO 19 – Ripresa fotografica della camera del piano primo con servizio igienico interno (controcampo).



FOTO 20 – Ripresa fotografica dell'esterno che porta ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 21 – Ripresa fotografica dell'accesso ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 22 – Ripresa fotografica dell'accesso ai vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)



FOTO 23 – Ripresa fotografica dei vani tecnici interrati (non oggetto di esecuzione)