

Luca Bevilacqua architetto

Via Francesco Caracciolo 79, 50133 Firenze – Mob. +39 338 2659772
e-mail: studio.lucabevilacqua@gmail.com – PEC: luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it
Cod. Fisc. BVL LCU 76D26 H294I / P.IVA 02266970413

TRIBUNALE DI FIRENZE

Terza Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva: n. 243/2019 R.G. riunita alla 256/1984 R.G.

Giudice Esecutore: Dott.ssa D'Amelio Laura

Promosso: [REDACTED]

Contro: [REDACTED]

Affidamento Incarico C.T.U.: 01 agosto 2019

C.T.U.: architetto Luca Bevilacqua

ALLEGATO 15 (sostitutiva)

Documentazione Fotografica maneggio/stalla con magazzini e terreni

ALLEGATO 15_1 Terreni e magazzini

ALLEGATO 15_2 Maneggio/stalla BLOCCO A

ALLEGATO 15_3 Maneggio/stalla BLOCCO B

ALLEGATO 15_4 Maneggio/stalla BLOCCO C

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO RIPRESE FOTOGRAFICHE
MANEGGIO/STALLA CON MAGAZZINI E TERRENI – Fuori Scala

BLOCCO C






FOTO 01 – strada interna di accesso al maneggio/stalla



FOTO 02 – accesso al maneggio/stalla



FOTO 03 – maneggio/stalla ripreso dai terreni limitrofi (punto di accesso secondo campo di allenamento cavalli)



FOTO 04 – Ripresa fotografica blocco C maneggio/stalla



FOTO 05 – Ripresa fotografica terrazza piano primo blocco C lato valle



FOTO 06 – Ripresa fotografica vano piano primo blocco C lato valle



FOTO 07 – Ripresa fotografica vano piano primo blocco C lato valle (controcampo)



FOTO 08 – Ripresa fotografica del maneggio/stalla dal terrazzo del piano primo blocco C lato valle



FOTO 09 – Ripresa fotografica piano terra blocco C lato valle



FOTO 10 – Ripresa fotografica piano terra blocco C lato valle



FOTO 11 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle



FOTO 12 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle



FOTO 13 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle



FOTO 14 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle (zona servizi)



FOTO 15 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle, scala che conduce al piano interrato oggetto di ordinanza di demolizione



FOTO 16 – Ripresa fotografica interno piano terra blocco C lato valle, piano interrato oggetto di ordinanza di demolizione



FOTO 17 – Ripresa fotografica blocco C stalle e porzione di mezzo



FOTO 18 – Ripresa fotografica blocco C stalle e porzione di valle



FOTO 19 – Ripresa fotografica vista verso stalle blocco A



FOTO 20 – Ripresa fotografica blocco C porzione di mezzo



FOTO 21 – Ripresa fotografica blocco C scala che porta al piano interrato oggetto di ordinanza di demolizione



FOTO 22 – Ripresa fotografica blocco C, piano interrato oggetto di ordinanza di demolizione



FOTO 23 – Ripresa fotografica blocco C, piano interrato oggetto di ordinanza di demolizione



FOTO 24 – Ripresa fotografica blocco C, piano terra zona servizi igienici



FOTO 25 – Ripresa fotografica blocco C, piano terra servizi igienici



FOTO 26 – Ripresa fotografica blocco C, piano terra



FOTO 27 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano terra, Interni



FOTO 28 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano terra, Interni



FOTO 29 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano terra, Interni



FOTO 30 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano terra, Interni



FOTO 31 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano primo, Terrazza



FOTO 32 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano primo, Interni



FOTO 33 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano primo, Interni



FOTO 34 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano primo, Interni



FOTO 35 – Ripresa fotografica blocco C, parte centrale piano primo, Interni



FOTO 36 – Ripresa fotografica blocco C, stalle e parte centrale



FOTO 37 – Ripresa fotografica blocco C, stalle e parte a monte



FOTO 38 – Ripresa fotografica blocco C, stalle a comune parte a monte



FOTO 39 – Ripresa fotografica blocco C, stalle e parte centrale



FOTO 40 – Ripresa fotografica blocco C, stalle singole