

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EI 85/2024 LOTTO UNICO



Foto Satellitare del territorio di Latina (zona sud) con localizzazione del compendio immobiliare



Foto Satellitare ingrandita della zona "Borgo Isonzo" in cui ricade il compendio immobiliare



Foto Satellitare ingrandita con l'accesso al complesso dalla pubblica via



Vista esterna del complesso immobiliare dal cancello d'ingresso



Vista esterna ravvicinata del Fabbricato A sul corpo uffici



Vista esterna ravvicinata del Fabbricato A sul magazzino posteriore

Vista esterna ravvicinata del Fabbricato A sul fronte principale del capannone



Vista interna del capannone principale del Fabbricato A





Viste esterne del Fabbricato B





Viste esterne del Fabbricato B





Viste esterne del Fabbricato C (locale tecnico idrico)





Viste esterne della Tettoia D (Costruzione abusiva da demolire)




Viste esterne del Fabbricato A sul lato posteriore del capannone principale



Viste interne del Fabbricato A nel deposito posteriore del capannone principale



Viste interne del Fabbricato A nel disimpegno zona uffici e servizi del capannone principale



Viste interne del Fabbricato A nei servizi igienici del capannone principale



Viste interne del Fabbricato A negli uffici del capannone principale



Viste interne del Fabbricato A negli uffici del capannone principale



Vista interna del Fabbricato B (lato zona deposito)



Vista interna del Fabbricato B (lato reparto ambienti di servizio)



Vista interna del Fabbricato B antibagno e bagno nel reparto ambienti di servizio



Viste interne del Fabbricato B delle stanze nel reparto ambienti di servizio



Viste interne del Fabbricato B delle stanze nel reparto ambienti di servizio

