


RASSEGNA FOTOGRAFICA



Imm. 1 Vista dell'abitazione oggetto del presente pignoramento, sita nel Comune di Stornara alla via Giambellino n.7, piano rialzato di proprietà del sig. xxxxxxxxxxxx, identificata all'NCEU al foglio 17 p.lla 249 sub 24;



Imm. 2 Vista della pubblica via di accesso al vano scale condominiale, del fabbricato ove è sito l'immobile pignorato, via Giambellino, nella zona 167 del Comune di Stornara.



Imm. 3-4 Vista dell'ingresso dal vano scale condominiale e della zona giorno dell'appartamento al piano rialzato, composta da soggiorno e cucina abitabile. Il soggiorno, ha doppio affaccio, verso il giardino privato su via Vecellio.





Imm. 5-6 Vista della cucina abitabile, con affaccio su via Giambellino. Rivestita con piastrelle in ceramica di colore bianco a tutt'altezza. L'appartamento ha termosifoni in ghisa.





Imm. 7-8 Vista del disimpegno d'ingresso con porta blindata verso il vano scale condominiale e cucina sulla destra, e del corridoio della zona notte con il ripostiglio in fondo, camera matrimoniale e bagno sulla destra e cameretta a sinistra.



Imm. 9-10 Vista del bagno a servizio dell'abitazione, con rivestimento in ceramica colore bianco sfumato, come il pavimento e greca decorativa sommitale di colore nero alle pareti. Il bagno è dotato di doppio lavabo e di tutti i sanitari: wc, bidet, vasca e doccia in nicchia.



Imm. 11-12 Vista della camera da letto matrimoniale con affaccio su via Giambellino. Pareti tinteggiate di colore giallo effetto stucco, pavimentazione in ceramica chiara venata come il resto dell'appartamento.



Imm.13-14 Vista del vano ripostiglio in fondo al corridoio. Vista dei diversi tipi di pavimentazione all'interno.



Imm. 15-16 Vista della caldaia posta all'interno della cucina, e del climatizzatore nella zona giorno.




Imm. 17 Vista dell'immobile al piano terra, su via Vecellio, affaccio retrostante su giardino privato di pertinenza esclusiva. Fabbricato rivestito con laterizio e intonacato. Balconi in cemento.



imm. 18 Vista dell'ingresso al giardino da via Vecellio, tramite cancello pedonale. Il giardino è delimitato con recinzione metallica bassa. Pavimentazione autobloccante in cemento, da esterni.



mm. 19-20 Vista del prospetto retrostante e della pavimentazione sul balcone verandato verso il giardino privato. Infissi in anticorodal di colore nero e zanzariere.



Imm. 21 Vista della rampa di accesso carrabile al piano seminterrato dei box da via Vecellio.



Imm. 22 Vista delle cassette postali e del vano contatori all'interno del vano scale condominiale, con accesso pedonale da via Giambellino.



mm. 23-24 Vista del vano scale condominiale, con gradini in pietra e pareti rivestite di colore celeste.



mm. 25-26 Vista del vano scale che conduce al piano dei box, posto al livello S-1. Vista della corsia di manovra dei box, con accesso da via Vecellio. Pavimentazione in marmette carrabili e pareti di colore bianco.



Imm. 27-28 Vista della rampa dei box con serranda carrabile e del box di proprietà xxxxxxxxxxxxxxxx, identificato al sub.56, con finestra alta su via Giambellino.



Imm. 29 Vista del citofono al civico 7 di via Giambellino.