
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. De Luca Fausto, nell'Esecuzione Immobiliare 14/2017 del R.G.E.

promossa da



contro



Allegato n. 10.c

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Lotto 3 – Beni n. 5 e 6)

Il Tecnico

Geom. Fausto De Luca




Planimetria Beni n.5 e 6

con individuazione delle posizioni di scatto foto

PIANO SEMINTERRATO



PIANO TERRA



VISTE INTERNE

F1- Bene n.5 (Punto vendita)



F2 - Bene n.5 (Punto Vendita)



F3 – Bene n.6 (Deposito)



F4 – Bene n.6 (Deposito)



F5 - Bene n.6 (Deposito)



F6- Bene n.6 (Deposito)



F7 - Bene n.6 (Laboratorio 2)



F8 - Bene n.6 (Laboratorio 2)



F9 e F10 - Bene n.6 (Laboratorio 2)



F11 e 12- Bene n.6 (Spogliatoio)



F13- Bene n.6 (Laboratorio 1)



VISTE ESTERNE

F14 – Bene 5 e 6 (ingressi da Via Roma)

Ingresso al Bene n.5
Punto vendita



Ingresso al Bene n.6
Deposito

F15– Bene 6 (ingresso tra Via Roma e Via S.Vincenzo)

Ingresso al Bene n.6
Laboratorio

