

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1



Contesto urbano con indicazione del fabbricato



Foto Satellitare Google Earth, Si individua l'accesso al fabbricato





Immagine satellitare ed individuazione dell'accesso all'area sulla quale insiste il compendio staggito (Google Earth)



Particolare del fronte di ingresso del fabbricato





Particolare del fronte del fabbricato si individua l'accesso all'immobile staggito



Vano Piano Terra





Scala di accesso al Vano 2 posto al piano primo



Vano antibagno e vano W.C.





Vano 2 posto al piano primo



Vano 2



LOTTO 2



Immagine satellitare ed individuazione del fabbricato (Google Earth)





Immagine satellitare ed individuazione dell'accesso all'area sulla quale insiste il compendio staggito (Google Earth)



Particolare del fronte del fabbricato si individua l'accesso all'immobile staggito Sub 15





Particolare del fronte del fabbricato si individua l'accesso all'immobile staggito



Vista del disimpegno dall'ingresso





Vano 1



Vano 2





Vano 3



Vano 4





Vano W.C.



Vano Ripostiglio



LOTTO 3



Immagine satellitare ed individuazione dei sub costituenti il Lotto 3 (Google Earth)





Immagine satellitare ed individuazione dell'accesso all'area sulla quale insiste il compendio staggito (Google Earth)



Particolare del fronte del fabbricato si individuano gli immobili staggiti oggetto del presente Lotto 3



SUB 22

Piano Terra



Vista dell'ingresso dal cortile comune



Vano 1





Soppalco



Deposito





WC 1



Ufficio posto al piano terra



Piano Primo



Vano Ufficio 1





Vano Ufficio 2



Vano Ufficio 3






WC 4



Vano Ripostiglio



Vano 4

SUB 24





Si individua l'accesso al sub 24



Si individua la porta che comunica con il sub 22





Vista verso l'ingresso

SUB 16



Vista dell'ingresso alle scale comuni dal cortile





Vista dell'ingresso dall'atrio di piano comune



Vano 1



Vano 2





Vano 3



Vano WC



SUB 23



Vano 1



Vano WC





Vano Ripostiglio

