



**Foto n°4: Via XXVI Aprile n°16 - L'appartamento oggetto della procedura - piano 2°
è evidenziato con contorno in rosso.**



Foto n°5: Via XXVI Aprile n°16 - L'appartamento oggetto della procedura - piano 2° è evidenziato con contorno in rosso.



Foto n°6: Via XXVI Aprile n°16 - Sul fondo il corpo box.
Quello in esame è il secondo a destra.



Foto n°1: Via Mazzini n°2 - I box nel cortile



Foto n°2: Via Mazzini n°2 - Il prospetto sulla Via Cadorna



Foto n°3: Via Mazzini n°2 - Il prospetto su Via Mazzini



Foto n°7: Via XXV Maggio n°45 - L'ingresso carraio al cortile sulla destra i box e ripostiglio di cui al mappale 220.



Foto n°8: Via XXV Maggio n°45 - Parte del fabbricato di cui al mappale 60.



Foto n°9: Via XXV Maggio n°45 - Parte del fabbricato di cui al mappale 60.
Sulla destra parte dell'edificio di cui al mappale 169.



Foto n°10: Via XXV Maggio n°45 - Prospetto su Via S. Francesco dell'edificio di cui al mappale 169,



Foto n°11: Prospetti su strada del fabbricato di cui al mappale 169.



Foto n°12: Via XXV Maggio n°45 - Prospetti su Via Torquato Tasso dei fabbricati di cui ai mappali 169 (grigio) e 60 (rosa).



**Foto n°13: Via XXV Maggio n°45 - Corpo interno di fabbricato box e ripostiglio.
Realizzati su precedente magazzino di cui al mappale 60 sub. 3 e 5 demolito;
ricostruito senza licenza edilizia e non censito.**